NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2914

CHASIS: 93XGNK740BC-A70805 **MODELO:** L 200 **CHAPA:** ZAF620

KM: 324779 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 25/09/20

OBS: PRESUPUESTO ADICIONAL

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de manguera de alta presión del enfriador de aceite
- Cambio de manguera del depresor de aceite

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Dario Penayo
DARIO PENAYO
Dpto. de Pos Venta y Garantía

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2914

CHASIS: 93XGNK740BC-A70805 **MODELO:** L 200 **CHAPA:** ZAF 620

KM: 324779 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 25/09/20

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de brazo zeta
- Muñequin de dirección
- Cambio de amortiguadores traseros
- Cambio de bujes elásticos
- Cambio de hojas de elásticos

Víctor Espínola
Jefe de Taller

.....
Dario Penayo
DARIO PENAYO
Dpto. de Pos Venta y Garantía

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 25 de septiembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L 200 215	ZAF620

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cambio de brazo zeta
4	Cambio de muñequin de dirección
2	Cambio de amortiguador trasero
2	Cambio de bujes elásticos
2	Cambio de hojas de elásticos

DARIO PENAYO
Dpto. de Pos Venta y Garantía

Sr. Donicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 25 de septiembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200 215	ZAF620

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cambio de manguera de alta presión de enfriador de aceite
1	Cambio de manguera de depresor de aceite

DARIO PENAYO
Dpto. de Pos Venta y Garantía

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor