ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 099 /2022

En la ciudad de VILLA ELISA, en fecha 20 de julio del 2022, siendo las 16:00 horas, se procede a la verificación del móvil ISUZU D-MAX chapa EAG 389, del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA Nº 42/2021. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de mantenimiento , según nota de presupuestos Nº 172 /2022, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A|

Rio de la Plata S.A.
Repuestos para Vehiculos Livianos, Pesados y Maquinarias
Estados Unidos c/ Avda. Von Polesky
021.941050 -
Villa Elisa