Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 109

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 873
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 109/2021
Fecha de Entrada al taller: 18/06/2021
Fecha de Salida del taller: 21/06/2021
Hora/s o día/s en el taller: 2

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
- CAMBIO DE ACEITE CAJA
- CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

Jefferson González Pérez
Jefe Dpto. de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Vº Bº
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS

Técnico/a Mecánico/a MDS