GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15612008
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0007864

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha de emisión: 02/08/2022
Domicilio: RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
C.I. o RUC: 80001463 - 4
Fecha de inicio de traslado: 01/08/2022
Fecha estimada de término del traslado: 02/08/2022
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta: FACTURA CREDITO
Comprobante de venta Nº 001-002 0013932
Nº de timbrado: 15378112
Fecha de expedición: 31/08/2022

Marca del vehículo: HYUNDAI TUCSON
Número de Registro Único del Automotor (RUA): HAC161
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI TUCSON - CHAPA HAC161
		121 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR HYUNDAI TUCSON 4X4 2016
	1	121.3 FLUIDO HIDRAULICO ATF
	1	121.4 MANO DE OBRA
	1	121.5 CAMBIO ACEITE MOTOR
	1	121.6 MANO DE OBRA
	1	121.7 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	121.8 MANO DE OBRA
	1	121.9 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL
	1	121.10 MANO DE OBRA
	1	121.11 CAMBIO ACEITE CAJA LITRO
	1	121.12 MANO DE OBRA
	1	121.13 CAMBIO FILTRO DE ACEITE
	1	121.14 MANO DE OBRA
	1	121.15 CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	121.16 MANO DE OBRA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

MINISTERIO DE JUSTICIA * DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * DPTO. TRANSPORTE

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

1.842.841

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [7.751 - 8.750] - 05/2022

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA
MODELO:	HYUNDAI TUCSON
MOVIL:	-
FECHA:	02/08/22
CHAPA:	HAC161
CHASIS:	KMHJ381DHU207297
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15246

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 09/2022 - ID 412368
		121 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR HYUNDAI TUCSON 4X4 2016
1	UNIDAD	121.3 FLUIDO HIDRAULICO ATF
1	UNIDAD	121.4 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	121.5 CAMBIO ACEITE MOTOR
1	UNIDAD	121.6 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	121.7 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	121.8 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	121.9 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL
1	UNIDAD	121.10 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	121.11 CAMBIO ACEITE CAJA LITRO
1	UNIDAD	121.12 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	121.13 CAMBIO FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	121.14 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	121.15 CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	121.16 MANO DE OBRA
		125 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO HYUNDAI TUCSON 4X4 2016
1	UNIDAD	125.13 REPARACION CREMALLERA
1	UNIDAD	125.14 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	125.15 CAMBIO BOMBA DIRECCION HIDRAULICA
1	UNIDAD	125.16 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	125.17 CAMBIO CA?O DE ALTA PRESION DIRECCION HIDRAULICA

MINISTERIO DE JUSTICIA · DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · DPTO. TRANSPORTE

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6
GladysRiquelme

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com