elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0003487

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 4.395/SER03222. Motivo de Visita: INSTALACIÓN DE REPUESTOS.

Nombre del Técnico: RODOLFO NUÑEZ / JORGE CASTRO.

Estado del Equipo al llegar: Operativo ✓ / Inoperativo

Cliente: HOSPITAL DE POLICIA - RIGOBERTO CABALLERO. Sala: TOMOGRAFIA.

Equipo: TAC - SIEMENS. Modelo: SOMATOM SCOPE POWER. Serial: 115563.

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
13-05-21	09:00	17:00	8,0	—	—	1,0	—	9,0

Servicio Realizado

* INSTALACIÓN DE REPUESTOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, CALIBRACIÓN DEL TUBO, CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; OK. * SE ENTREGA EL EQUIPO EN CONDICIONES OPERATIVAS.

Código	Piezas Req.	Piezas In.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN.
		✓	1.36	JUEGO DE CEPILLOS DE CARBONES DE POTENCIA (01).
		✓	1.37	JUEGO DE CEPILLOS DE CARBONES DE DATOS (01).
		✓	1.65	BATERIA DE LITIO DE BIOS CR2032. (01).

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
		✓	1.20	TUBO DE RAYOS X DURA 202-MV. (01)	* EQUIPO OPERATIVO.
		✓	1.73	TECLADO SYNGO USB - ESPAÑOL (01)	* CONTRATO Nº: 211/2019.
		✓	1.75	RATÓN 3 BOTONES. (01)	* LPN: 27/2019.
		✓	1.4	ANILLO PLEXI. (01)	* ORDEN DE TRABAJO: 200/2021.
		✓	1.5	FILTRO DEL GANTRY. (01)	* TUBE SCAN SECOND: 692.3
		✓	1.27	FILTRO DE AIRE INTERIOR DEL GA. (01)	

Categoría				
	Diagnóstico		Updates / Upgrades	
	Mantenimiento Correctivo	✓	Desmontaje	
	Cambio de Piezas	✓	Traslado de equipos	
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación	
	Montaje		Acompañamiento	
	Puesta en marcha		Asistencia Remota	

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Dra. Sanie R. Ferreira
Imagenóloga
RP Nº 11479
Jefe de Servicio de Imágenes
HCPRC

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Aclaración de Firma:

Rodolfo Núñez
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Servicio Técnico

Técnico:

R.A.C.:

Natalia Alonso
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Analista de Operaciones

Original (Blanco)- Copias(Rosa)

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para uso médico y hospitalario
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Avda. Sacramento 2409 casi Molas López
Telefax: (021) 297349 / (021) 238 0108
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14397970
Fecha de Inicio de Vigencia: 15/10/2020
Fecha de Fin de Vigencia: 31/10/2021
R.U.C.: 80002379 - 0

NOTA DE REMISIÓN

N°001-001-000650

Fecha de Emisión: 13/05/2021 1205211.002.144 001-001-6502

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: P.N. - Gastos - Dirección de Sanidad R.U.C. o C.I.C.: 80016197-1
Domicilio: Hospital de Policía Rigoberto Caballero

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Venta Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº.: 6502 Nº de Timbrado: Fecha de expedición:
Fecha de Inicio del traslado: 13/05/2021 Fecha estimada de término del traslado: 13/05/2021
Dirección del punto de partida: Santisimo Sacramento 2409
Ciudad: Asuncion Departamento: Capital-Asunción
Dirección del punto de llegada: *Hospital de Policía Rigoberto Caballero*
Ciudad: Asunción Departamento: Capital-Asunción
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque / Tracto / Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: R.U.C. o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
1,00		05534776 1.20 Tubo de Rayos X Dura 202-MV
1,00		10266663 1.73 Teclado Syngo USB españo
1,00		10961593 1.75 Ratón 3 botones
1,00		03815409 1.4 Anillo Flexi
1,00		10355962 1.5 Filtro del Gantry
1,00		10355963 1.27 Filtro de aire inferior del Gantry
1,00		03818254 1.36 Juego de cepillos de carbones de potencia
1,00		03804692 1.37 Juego de escobilla de carbones de datos
1,00		ML070 1.65 Bateria de Litio de bios CR2032
		Equipo: Somatom Scope Power Serie: 115563 Numero de Patrimonio: N/A
		Contrato: 27/2018 - LPN27/2018 Orden de Trabajo: 200/2021

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Dra. Sanie R. Ferreira R.U.C./Cédula de Identidad: 4596588

Imagenóloga
RPN 11429
Jefe de Servicio de Imágenes
HCPRC

ITALA importaciones y exportaciones S.R.L. - Campo Vía 2172 - Hab. Nº 1072 - Telefax: (021) 300 129 y 303 626 - RUC: 80009376-3 - Email: ventas@papelerecitala.com - Por Cuenta y Orden de: Papelera GUAIRA S.R.L. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 487 [illegible] Hab. Nº 1170 R.U.C. 80002407 - 5 - 1.000 FC del 6.001 al 7.000 (10/2020)

ORIGINAL(Blanco): Destinatario de las Mercaderías - DUPLICADO(Rosa): Remitente de
TRIPLICADO(Verde): Administración Tributaria - CUADRUPLICADO(Amaril

elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0004064

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID:	Motivo de Visita: Relevamiento de equipo.	Estado del Equipo al llegar	Operativo ✓ / Inoperativo
Nombre del Técnico: Evelyn Riveros.			
Cliente: Hospital Rigoberto Caballero		Sala: CT	
Equipo: Siemens	Modelo: Sonatome Scope	Serial: 115563	

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
14/04/21	9:00	10:00	1	—	—	1	—	2,00

Servicio Realizado

* Verificación general del equipo.
* Es necesario los siguientes equipos detallados más abajo para su correcto funcionamiento
  * 5534776 tubo Rayos X Dura 422-HU. (tube scan seconds 568206).
  * Keyboard USB syn60 ... cod. 10266663
  * Mouse cod. 10961593.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
03815409	X			Plexi Ring.	
10355962	X			Filter material SP.	
10355963	X			Filter sponge asm-SP.	
03818254	X			Carbon set Power	
03804692	X			Carbon set data	
03082146	X			Lithium battery CR2032V.	

Categoría				
	Diagnóstico	✓	Updates / Upgrades	
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje	
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos	
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación	
	Montaje		Acompañamiento	
	Puesta en marcha		Asistencia Remota	✓

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Aclaración de Firma: Lic. Gustavo Rodriguez

Técnico: Ing. Evelyn Riveros
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Servicio Técnico

R.A.C.:

ARIEL NÚÑEZ SIEVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Transgráfica Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 3.501 al 4.500

Original (Blanco)- Copias(Rosa)