San Juan Bautista, Misiones, 19 de Agosto de 2022.-

SEÑORA
C.P. ALBA OLABARRIETA TORRES
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base al Mantenimiento Correctivo y Sustitución de Cámaras de seguridad y vigilancia, correspondientes al local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista, ubicados en la Sala de Control. Se realizaron 11 sustituciones de Cámaras interiores, 1 conexión de Cámara exterior nueva y 3 nuevas instalaciones en sector ventanilla de atención pública de juzgados.

Cámaras sustituidas son:

- Cámara N° 18 ubicada en el Sub Suelo.
- Cámara N° 17 ubicada en el Segundo Piso.
- Cámara N° 20 ubicada en el Tercer Piso.
- Cámara N° 13 ubicada en el Sub Suelo.
- Cámara N° 11 ubicada en la Planta Baja.
- Cámara N° 09 ubicada en el Sub Suelo.
- Cámara N° 21 ubicada en el Sub Suelo.
- Cámara N° 03 ubicada en la Planta Baja.
- Cámara N° 07 ubicada en el Sub Suelo.
- Cámara N° 31 ubicada en la Planta Baja.
- Cámara N° 08 ubicada en el Primer Nivel.

Las Cámaras quedan conectadas y funcionando en forma y sin inconvenientes al DVR, los trabajos fueron realizados por la empresa "JC SERVICIO TÉCNICO", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones Especiales, correspondientes a los locales de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio N° 57, Factura N° 0009480. Por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

PODER JUDICIAL
SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Lic. Jazmín Corvalán Llano
Auxiliar - Sección Tesorería
06/09/22