CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005197

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, 20 de Mayo de 2.019.-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: División de Inspectoría

TIPO : fotocopiadora

MARCA : LEXMARK

MODELO : MX710DE

DE SERIE : 74634C66010GF

Nº DE ROTULO : 13001-03-0136100

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : 2336 PISO : SS1 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: El cambio de ADF MAINT. KIT, Memoria de otra. –

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Diana Dos Santos
División de Inspectoría

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si [x] No [ ] Reparado por garantía: [ ] marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si [ ] -No [ ] -No aplica [ ]

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. Contrato N°: 106/18

Javier Baracho
Servicio Técnico
PS LINE S.A.

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo