# REIMPEX

**Asunto:** **Mantenimiento preventivo y correctivo.**

**Marca:** **JAC**

**Modelo:** **Refine M1**

**Chasis Nro:** **LJ16AA3C5G7000480**

**Chapa:** **BZH 426**

**Km:** **63.385**

**Comentario:** El vehículo ingreso para una Verificación por Perdida de Aceite

Se realizaron las verificaciones correspondientes acorde al procedimiento por lo que procedimos al los siguientes trabajos:

- Aceite de caja: Por cambio de reten
- Sellador – Cemento Gris: Colocación de tapa cubre reten
- Reten Selector de Cambio: Reten dañado
- Cambio de Cepillo de parabrisas: Cepillos Resecados
- Limpieza de Radiador: Radiador con impureza

- Refrigerante: Refrigerante contaminado por la impureza del radiador
- Cambio de prisionero de Ruedas: Prisioneros con desgaste
- Cambio de Bulón de Masa: Bulón con desgaste en la rosca
- Reparación de Neumático: Malgastados por juego a causa de los bulones