MACRON SRL

Señores
Dirección de logística administrativa
Tribunal Superior de Justicia Electoral
Presente:

REF: L.P.N. N° 9/2024 – "Contratación de Servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Justica Electoral (sede central y locales del interior del país) - plurianual 2024/2025" – ID 451619

Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar el informe técnico de los trabajos realizados en los locales **"Registro Santa Rosa del Monday" y "Registro Ñacunday"**, ambos del departamento de Alto Paraná según orden de trabajo y/o servicio N° 464 A, en detalle cuanto sigue:

Inicio de los trabajos: 27 de noviembre de 2024

Fin de los trabajos: 20 de diciembre de 2024

Rubros ejecutados "Registro Santa Rosa del Monday":

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2112	Reparación de puerta placa	Unidad	1
2113	Mano de obra Reparación de puerta placa	Unidad	1
2114	Reparación de Carpeta para base de piso, incluye contrapiso	Metros cuadrados	50
2115	Mano de obra Reparación de Carpeta para base de piso, incluye contrapiso	Metros cuadrados	50
2118	Pintura interior al agua	Metros cuadrados	40
2119	Mano de obra pintura interior al agua	Metros cuadrados	40
2120	Pintura exterior al agua	Metros cuadrados	8
2121	Mano de obra pintura exterior al agua	Metros cuadrados	8

Arq. Gustavo M. Pamphega
Director de Infraestructura Institucional

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2124	Pintura al sintético de Canaletas y bajadas	Metro lineal	10
2125	Mano de obra pintura al sintético de Canaletas y bajadas	Metro lineal	10
2128	Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1
2129	Mano de obra limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1

Rubros ejecutados "Registro Ñacunday":

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2060	Reposición de cerco en mal estado con poste curvo HºAº con tejido de alambre de 2" h= 1,80 m.	Metro lineal	150
2061	Mano de obra Reposición de cerco en mal estado con poste curvo HºAº con tejido de alambre de 2" h= 1,80 m.	Metro lineal	150
2062	Macizada de terminación en unión techo/pared	Metro lineal	80
2063	Mano de obra Macizada de terminación en unión techo/pared	Metro lineal	80
2064	Colocación de silicona en ventana balancín	Unidad	1
2065	Mano de obra Colocación de silicona en ventana balancín	Unidad	1
2066	Mantenimiento de ventana balancín	Unidad	8
2067	Mano de obra Mantenimiento de ventana balancín	Unidad	8
2070	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	2
2071	Mano de obra Reposición de tapa de inodoro	Unidad	2
2072	Reposición de cisterna alta	Unidad	2
2073	Mano de obra Reposición de cisterna alta	Unidad	2
2074	Cambio de cañerías sanitarias en mal estado	Unidad Medida Global	1
2075	Mano de obra Cambio de cañerías sanitarias en mal estado	Unidad Medida Global	1
2076	Cambio y reposición de tanque de agua de 500 l. por avería, incluye instalaciones de cañerías.	Unidad Medida Global	1

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2077	Mano de obra Cambio y reposición de tanque de agua de 500 l. por avería, incluye instalaciones de cañerías.	Unidad Medida Global	1
2078	Reposición y Colocación de focos/porta foco tipo led	Unidad	12
2079	Mano de obra Reposición y Colocación de focos/porta foco tipo led	Unidad	12
2080	Reparación de ventiladores	Unidad	1
2081	Mano de obra Reparación de ventiladores	Unidad	1
2096	Reposición de vidrio en ventana balancín 0,50x0,20 m	Unidad	4
2097	Mano de obra Reposición de vidrio en ventana balancín 0,50x0,20 m	Unidad	4
2098	Pintura interior al agua	Metros cuadrados	258
2099	Mano de obra pintura interior al agua	Metros cuadrados	258
2100	Pintura exterior al agua	Metros cuadrados	108
2101	Mano de obra pintura exterior al agua	Metros cuadrados	108
2108	Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1
2109	Mano de obra limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1

Todos los trabajos fueron realizados conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Sin otro particular, les saludos muy atentamente.

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Abg. Ana María Samabria A.
Directora de Logística Administrativa