Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 13 de Diciembre del 2.022_.

Señores
CONGRESO DE LA NACIÓN
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI H1 – TQ***, con chapa Nº ***BGS 573***, Chassis ***KMJWA37JABU341498***, el cual se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por desgaste de uso normal
• Cabo Freno Mano	Por desgaste de uso normal
• Cabo Freno Mano	Por desgaste de uso normal
• Mano de obra	Por desgaste de uso normal
• Bendix Arranque	Por desgaste de uso normal
• Automático Arranque	Por desgaste de uso normal
• Porta Carbón	Por desgaste de uso normal
• Focos Alta	Foco quemados

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.