KYOCERA

HOJA DE SERVICIO TECNICO 0021025

Fecha: 04-07-2023

Razón Social: Honorable Cámara de Senadores

Dirección:

Tel: Ruc:

Contacto:

Detalle de Equipo		
Equipo:	Serie:	IP:
Contador Color:	Contador B/N:	Master:
Hora de E: :	Hora de S: :	Cant. de Hs:

☐ Con Contrato ☐ Sin Contrato

Asistencia Tecnica

☐ Reparación ☐ Instalación ☐ Cambio de Partes ☐ Configuración ☐ Revisión / Control

☐ Mantenimiento ☐ Diagnostico

VFT8X01671 = 244948

Trabajo Realizado: Contadores.

- 2GG8600376 = 65991
- " " 377 = 14822
- UG18400212 = 166705
- UG18400214 = 55666
- 2GG8600379 = 21332
- UG18400218 = 232178
- 2GG8500143 = 48648
- UG18400219 = 666621
- UG18400216 = 160118
- UG18890019 6 = 147042
- UG18890019 2 = 32023
- UG18900206 = 314905
- VFT8X01676 = 146843
- 2GG8600881 = 62140
- 1372700582 = 7764
- 2GG8600383 = 82013
- UG18900207 = 71345
- 2GG8700673 = 40970
- VFTX01587 = 196394
- 2GG8600425 = 77754
- 2GG8600437 = 99489
- 2GG8700549 = 89947
- 2GG8600339 = 179560

Realizado por: Firma:

Estado: ☐ Completo ☐ Incompleto

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Firma de Conformidad del Cliente: Aclaración: Victoria Maldonado de Dogmene

Fecha: Sello:

20 Tal. 50x3 del 20401 al 21400 - Octubre/2022

B