BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintidós, siendo las quince horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la VS1° Tec Erika Betina Roa Ucedo, **Control Interno** de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP",** el SOP AVC Francisco Teodoro Villamayor , **Miembro del Comité de Recepción** y el Señor Antonio Ramón Fernández Alfonso, Representante de la Empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS.,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la **Auditoria Interna** de la FAP, el FF.PP Juan Ramón Riquelme y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **60/2022** de la FAP y la Orden de Servicio N° **09,10,11,12,13,14,15,16,17/312** e Informe Técnico de Servicio N° **02925,02926,02927,02928,02929,02930,02931,02932,02933,** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
LOTE N° 5: ITEM 9: SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION SOPLADORA MARCA STIHLL ROTULADO N° 1811, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Limpieza de carburador
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Limpieza de escape y/o silenciador
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 5: ITEM 10: SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE SOPLADORA MARCA STIHLL ROTULADO N° 1812, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio aceite motor
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio de filtro de combustible
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 5: ITEM 11: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca Briggs & Stratton ROTULADO N° 1746, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de filtro de combustible
1	Evento	Cambio de filtro de aceite
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 5: ITEM 12: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca Briggs & Stratton ROTULADO N° 1775, ubicado en el Batallón Apoyo y Servicio, sección de máquinas.		
1	Evento	Cambio de bujía
1	Evento	Cambio de filtro de combustible
1	Evento	Cambio de filtro de aceite
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 10: ITEM 1: Reparación y mantenimiento de heladera DAKO DE 180 LTS ROTULADO 1670 UBICADO EN LA AYUDANTÍA		
1	Evento	Limpieza de cañería de alimentación
1	Evento	Cambio de filtro secador
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 10: ITEM 2: Reparación y mantenimiento de heladera DAKO DE 180 LTS ROTULADO 1671 UBICADO EN LA DAF.		
1	Evento	Limpieza de cañería de alimentación
1	Evento	Cambio de filtro secador

COMPU NEW & ASOCIADOS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN • COMANDO DE LA FUERZA AÉREA • BRIG. AEROT. "SILVIO PETIROSSI" • Dpto. Adm. y Finanzas • Div. Control Interno

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN • COMANDO DE LA FUERZA AÉREA • BRIG. AEROT. "SILVIO PETIROSSI" • Comite de Recepción

1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 10: ITEM 3: Mantenimiento/Reparación de Congelador ELECTROLUX DE 490 LTS ROTULADO 1672 UBICADO EN EL COMEDOR DE TROPAS DEL BATALLON APOYO Y SERVICIO.		
1	Evento	Limpieza de cañería de alimentación
1	Evento	Cambio de filtro secador
1	Evento	Cambio de termostato
1	Evento	Cambio de burlete para tapa
1	Evento	Recarga de gas
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 10: ITEM 4: Reparación y mantenimiento de Heladera Tipo mini Cámara con Puertas Medidas 2mx1,90m marca TECUMSEH DE 720 LTS ROTULADO 1880 UBICADO EN COMEDOR DE TROPAS.		
1	Evento	Limpieza de cañería de alimentación
1	Evento	Cambio de cañería interna
1	Evento	Cambio de filtro de aceite
1	Evento	Cambio de ventilador refrigerante
1	Evento	Cambio de filtro secador
1	Evento	Cambio de termostato
1	Evento	Recarga de gas
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 10: ITEM 5: Servicio de instalación de tuberías y calderas A LEÑA TIPO GONELA DE 2 PASOS DE 400 KWH, MARCA TOPEMA MODELO VLI 192 ROTULADO N° 2207 UBICADO EN EL COMEDOR DE TROPAS DEL BATALLON APOYO Y SERVICIO.		
1	Evento	Desarmado de caldera existente, para limpieza interna general
1	Evento	Pintura por metros 2, con pintura de resistencia para altas temperaturas
1	Evento	Mano de Obra

En prueba de conformidad con la recepción de las mercaderías, siendo las quince horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Erika Betina Roa Ucedo
VS1° Tec Control Interno DAF – BAT

Francisco Teodoro Villamayor
SOP AVC Miembro de Comité de Recepción

Antonio Ramón Fernández Alfonso
Representante de COMPU NEW & ASOCIADOS