MACRON SRL

**Señores**
**Dirección de logística administrativa**
**Tribunal Superior de Justicia Electoral**
**Presente:**

**REF: L.P.N. N° 9/2024 – "Contratación de Servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Justica Electoral (sede central y locales del interior del país) - plurianual 2024/2025" – ID 451619**

Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar el informe técnico de los trabajos realizados en el local **"Registro San Estanislao",** del departamento de San Pedro según orden de trabajo y/o servicio N° 422 A, en detalle cuanto sigue:

Inicio de los trabajos: 14 de noviembre de 2024

Fin de los trabajos: 23 de noviembre de 2024

## Rubros ejecutados "Registro San Estanislao":

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID DE MED | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|
| 429 | Reparación de mampostería por fisura con refuerzo de varilla de 8 Ø | Metro lineal | 5 |
| 430 | Mano de Obra Reparación de mampostería por fisura con refuerzo de varilla de 8 Ø | Metro lineal | 5 |
| 433 | Reparación de revoque a 1 cara en paredes | Metros cuadrados | 30 |
| 434 | Mano de Obra Reparación de revoque a 1 cara en paredes | Metros cuadrados | 30 |
| 435 | Tratamiento de paredes contra humedad | Metros cuadrados | 80 |
| 436 | Mano de Obra Tratamiento de paredes contra humedad | Metros cuadrados | 80 |
| 437 | Macizada de terminación en unión techo/pared | Metro lineal | 12 |
| 438 | Mano de Obra Macizada de terminación en unión techo/pared | Metro lineal | 12 |

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Arq. Wilson Avila Peña
Fiscal de Obras

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID DE MED | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|
| 439 | Mano de obra desmonte de ventana tipo balancín | Unidad | 7 |
| 440 | Reposición de cerradura para puerta metálica | Unidad | 1 |
| 441 | Mano de obra Reposición de cerradura para puerta metálica | Unidad | 1 |
| 442 | Reposición de cisterna alta | Unidad | 1 |
| 443 | Mano de Obra Reposición de cisterna alta | Unidad | 1 |
| 444 | Reparación o cambio de caño PVC 40 mm para respiradero | Unidad | 1 |
| 445 | Mano de obra Reparación o cambio de caño PVC 40 mm para respiradero | Unidad | 1 |
| 446 | Cambio de cañerías sanitarias en mal estado | Unidad Medida Global | 1 |
| 447 | Mano de Obra Cambio de cañerías sanitarias en mal estado | Unidad Medida Global | 1 |
| 448 | Reposición y Colocación de panel 60 x 60 cm | Unidad | 10 |
| 449 | Mano de Obra Reposición y Colocación de panel 60 x 60 cm | Unidad | 10 |
| 450 | Reparación de Carpeta para base de piso, incluye contrapiso | Metros cuadrados | 76 |
| 451 | Mano de Obra Reparación de Carpeta para base de piso, incluye contrapiso | Metros cuadrados | 76 |
| 452 | Reposición de piso cerámica 0,40 x 0,40 m | Metros cuadrados | 76 |
| 453 | Mano de Obra Reposición de piso cerámica 0,40 x 0,40 m | Metros cuadrados | 76 |
| 456 | Mano de obra desmonte de piso | Metros cuadrados | 76 |
| 463 | Pintura interior al agua | Metros cuadrados | 510 |
| 464 | Mano de Obra pintura Interior al agua | Metros cuadrados | 510 |

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Arq. Wilson Ávila Peña
Fiscal de Obras

MACRON SRL

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNID DE MED | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|
| 465 | Pintura exterior al agua | Metros cuadrados | 160 |
| 466 | Mano de Obra pintura Exterior al agua | Metros cuadrados | 160 |
| 467 | Pintura al barniz de puertas y ventanas | Metros cuadrados | 14 |
| 468 | Mano de Obra pintura al barniz de puertas y ventanas | Metros cuadrados | 14 |
| 471 | Limpieza de terreno y retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1 |
| 472 | Mano de Obra Limpieza de terreno y retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1 |

Todos los trabajos fueron realizados conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

Arq. Wilson Ávila Peña
Fiscal de Obras

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL