elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0005958

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID:

Motivo de Visita: No se prende

Estado del Equipo al llegar: Operativo ✓ / Inoperativo

Nombre del Técnico: Evelyn Riveros

Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero

Sala: Mamografía

Equipo: Siemens Mamografo

Modelo: Mammomat Inspiration

Serial: 11121

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
27/10/22	9:15	9:45	0,25	—	—	0,5	—	0,75

Servicio Realizado

* Verificación general del equipo, ajuste de las conexiones del monitor..
* Verificación de funcionamiento de la UPS. ok.
* Pruebas de funcionamiento general del equipo. ok.
* Pruebas de imagen. ok
* Equipo Operativo.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
					* Orden Nº 883/2022.
					* Contrato Nº 101/2022.
					* LPN Nº 23/2022.

Categoría					
	Diagnóstico	✓	Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Esmelda Martínez
Lic. en Radiología
Reg. Prof. 1301

Aclaración de Firma:

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Técnico: Ing. Evelyn Riveros
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Servicio Técnico

R.A.C.:

Camila Vera
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Auxiliar de Operaciones

Transpaigrafi Tel: (021) 293 852 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 5501 al 6500 - 05/2022

Original (Blanco) - Copias(Rosa)