KUROSU & CIA.

JOHN DEERE

Informe Diario del Servicio

Nº 0036622

Fecha	OS	Nombre del técnico / Acompañante
26/04/2022	200125308	Ismar Tdarra

Ubicación del equipo: Arroyo Porã	Nombre cliente: Municipalidad de Curuguaty	Nombre del Operador:
Hora del equipo: 13080 hs	Nº Interno del equipo:	Tel: Freddy Sanabria
Modelo: 670 G	Nº Serie: 1OW6706XLA0629573	Contacto en campo:
		Tel:

Trabajo Solicitado: Servicio Tecnico

Prueba de Diagnóstico:

Causa de Falla: Desgastes Normales

Trabajo Realizado: Cambio de tres dientes de Corona * Cambio de insertos Laterales * Cambio de insertos Superior * Cambios de dos Rasgamientos de Cuchillas * Cambio de un Piñon * Cambio de Suplementos * Cambio de Corona para tornillo * Cambio de rulemanes de Caja de circulo * Cambio de Cono de Cojinete * Cambio de Pista de rodamiento * Cambio de Arandela de empuje * Cambio de reten de Caja de circulo * Cambio de aceite de Caja circulo. regulación de Circulo * Cambio de Cuices del circulo * reparacion de Colector de aire de Cuchillas * Cambio de 3 mangueras Hidraulicas Reposicion de aceite

Recomendación: Realizar un ajuste despues de las 50 hs de uso

Firma del Técnico

Aclaración del Técnico Ismar Tdarra

Firma del cliente ó encargado

Aclaración del cliente ó encargado

Nº de Documento cliente ó encargado

www.kurosu.com.py