GILCOPAR

nga. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

15

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 12/08/22
CHAPA: EAG128
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 15669

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 7 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO DE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco PAR S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 101

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

16

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	12/08/22
CHAPA:	EAG128
CHASIS:	
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15669

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR.....

ACLARACION:.....Fiscalizador.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 "U"

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

17

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 12/08/22
CHAPA: EAG128
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 15669

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 7 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO DE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
GILCOPAR S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

18

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	12/08/22
CHAPA:	EAG128
CHASIS:	
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15669

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2101

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

19

GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.
Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.
Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6
NOTA DE PRESUPUESTO
(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)
Nº 0015669

Fecha de Emisión: ASUNCION, 12 DE AGOSTO DE 2022

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PL RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU D-MAX - CHAPA EAG128 - CHASIS MPATFS85HBT100513		
	LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 7 - LOTE Nº 7		
	DEPARTAMENTO DE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	135.863	135.863
2	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO	366.893	733.786
2	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.	145.104	290.208
2	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO	5.532	11.064
4	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.	166.666	666.664
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	38.743	77.486
4	1.25 PERNO DE MORDAZA	77.335	309.340
6	1.40 MANO DE OBRA	44.608	267.648
4	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.	52.692	210.768
2	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	42.177	84.354
1	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH	54.408	54.408
1	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH	54.408	54.408
2	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	166.265	332.530
2	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	152.765	305.530
2	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA	40.805	81.610
4	2.36 MANO DE OBRA	44.608	178.432
2	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA	15.727	31.454
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	85.036	85.036
1	6.31 FILTRO DE AIRE	79.799	79.799
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	85.960	85.960
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	10.457	83.656
2	6.60 MANO DE OBRA	44.608	89.216
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	10.457	31.371
1	7.29 MANO DE OBRA	44.608	44.608
	Subtotal		4.325.199
	Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE		4.325.199

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Prefectura 2101

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

RINA RACHEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorera Actividad 05

HABILITACIÓN Nº 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 299 - 1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 15.001 - 16.000 - 05/2022

DUPLICADO: CONTABILIDAD

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0015669

Fecha de Emisión: ASUNCION, 12 DE AGOSTO DE 2022

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PU | RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI | Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU D-MAX - CHAPA EAG128 - CHASIS MPATFS85HBT100513		
	LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 7 - LOTE Nº 7		
	DEPARTAMENTO DE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	135.863	135.863
2	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO	366.893	733.786
2	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.	145.104	290.208
2	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO	5.532	11.064
4	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.	166.666	666.664
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	38.743	77.486
4	1.25 PERNO DE MORDAZA	77.335	309.340
6	1.40 MANO DE OBRA	44.608	267.648
4	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.	52.692	210.768
2	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	42.177	84.354
1	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH	54.408	54.408
1	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH	54.408	54.408
2	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	166.265	332.530
2	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	152.765	305.530
2	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA	40.805	81.610
4	2.36 MANO DE OBRA	44.608	178.432
2	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA	15.727	31.454
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	85.036	85.036
1	6.31 FILTRO DE AIRE	79.799	79.799
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	85.960	85.960
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	10.457	83.656
2	6.60 MANO DE OBRA	44.608	89.216
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	10.457	31.371
1	7.29 MANO DE OBRA	44.608	44.608

POLICIA NACIONAL ACTIVIDAD 05 TESORERIA

NORMA RAQUEL MIGUELLO DE RAMIREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Actividad 05

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Subtotal		4.325.199
Total a Pagar (Gs./U$S):	GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE	4.325.199

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 15.001 - 16.000 - 05/2022

ORIGINAL: CLIENTE

21

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0015670

Fecha de Emisión: ASUNCION, 12 DE AGOSTO DE 2022

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PI RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU D-MAX - CHAPA EAG128 - CHASIS MPATFS85HBT100513		
	LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 7 - LOTE Nº 7		
	DEPARTAMENTO DE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO		
5	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	10.457	52.285
1	12.24 MANO DE OBRA	44.608	44.608
2	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS	191.015	382.030
8	15.2 BUJES DE EL?STICOS	115.709	925.672
2	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS	83.496	166.992
4	15.15 MANO DE OBRA	44.608	178.432

RAFAEL CIBILS
Jefe de Taller
GILCOPAR S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
PROGRAMA 1.01

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

NORMA RAQUEL MACIEL DE RAMÍREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Actividad 05

Subtotal		1.750.019
Total a Pagar (Gs./U$S):	GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL DIECINUEVE	1.750.019

HABILITACIÓN Nº 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 15.001 - 18.000 - 05/2022

ORIGINAL: CLIENTE