GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 17706248
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0012563

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 25/08/2025
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
C.I. o RUC: 80137559-2
Fecha de inicio de traslado: 18/08/2025
Fecha estimada de término del traslado: 25/08/2025
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BLB175
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BLB175
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	1	182 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 MOTOR DE ARRANQUE - CAMBIO DE CARBONES
	1	183 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 MOTOR DE ARRANQUE - CAMBIO DE BUJES
	1	184 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 MOTOR DE ARRANQUE - CAMBIO DE PORTA CARBONES
	1	186 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 MOTOR DE ARRANQUE - PROVISION Y CAMBIO CAMBIO DE INDUCIDO
	1	188 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 MOTOR DE ARRANQUE - MANO DE OBRA
	1	199 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - CONTROL DE FUGAS Y CARGA DE GAS 134 A
	1	200 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REPARACION DE FUGAS DE CANERIA
	1	204 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REPARACION DE EVAPORADOR
	1	205 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION VALVULA EXPANSORA
	1	206 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION DE FILTRO CABINA DE EVAPORADOR
	1	207 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION RULEMAN POLEA
	1	212 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - LIMPIEZA DE EVAPORADOR
	1	213 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - LIMPIEZA CIRCUITO DE GAS
	1	214 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION FILTRO CIRCUITO DE GAS
	1	219 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO -MATERIALES AUXILIARES

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Rodolfo A. Silveira G.
Dpto. de Transporte
Gerencia General de Aduanas

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 973 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 h/s. - Nº [11.751 - 12.750] - 12/2024

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 17706248
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2025
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0012564

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 25/08/2025
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
C.I. o RUC: 80137559-2
Fecha de inicio de traslado: 18/08/2025
Fecha estimada de término del traslado: 25/08/2025
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BLB175
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BLB175
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	1	220 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANO DE OBRA
	1	301 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - PROVISION JUNTA TAPA BALANCIN
	1	308 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - PROVISION DE RETEN FRENTE CIGUENAL
	1	336 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - PROVISION JUNTA MULTIPLE CANO DE ESCAPE
	1	337 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - MATERIALES AUXILIARES
	1	338 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - MANO DE OBRA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Rodolfo A. Silveira G.
Dpto. de Transporte
Dirección General de Aduanas

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 973 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 h/s. - Nº [11.751 - 12.750] - 12/2024

Original: Destinatario de las mercaderías