DIRECCION DE DEPOSITO
DE BIENES E INSUMOS

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA
Direccion General de Administracion y Finanzas

Nro: 150

Depósito de Taller

Informe de Recepción

Proveedor: Importadora AVENIDA S.A.

Remisiones N°: 0000154 **Fecha:** 02/09/25

Factura N°: 0000091 Recepcion ID: 156

Item	Codigo	Descripción	Dependencia/Dirección	Unidad de Medida	Cantidad		Costo Unit.	Costo Total
					Solicitada	Recibida		
1	3903920048	Cubierta para camioneta 225/75 R16 ()	DIGEAF	Unidad	16	16	1.505.000,00	24.080.000
2	3903920051	Cubierta para camioneta 225/75 R16 - 10 PR ()	DIGEAF	Unidad	18	18	1.672.000,00	30.096.000

Total General: 54.176.000 **En Letras:** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL

Observación: Orden de Provisión N°02 LMCN 30-2025

Confeccionado Por:
Gustavo González
Jefe de División Depósito Central
Dirección de Depósito de Bienes e Insumos
SENACSA

Verificado Por:
Lic. Norma Jara
Jefa de Departamento de Control de Inventarios
Dirección de Depósito de Bienes e Insumos
SENACSA

Recibido Por:
Hugo Ibarra Romero
Coordinador Administrativo de Compras y Stock
Dirección de Depósito de Bienes e Insumos
SENACSA

kuDE - REMISION ELECTRONICA

Avenida
AUTOCENTRO

R.U.C.: 80012711-0
Timbrado N°: 17089560
Fecha inicio vigencia: 12/03/2024

NOTA DE REMISION ELECTRONICA N°
001-005-0000154

Importadora Avenida S.A.
Avda. Eusebio Ayala Nº 3077 c/Charles de Gaulle
Ciudad: Asuncion
Teléfono: (021)6186000
Web: www.avenida.com.py - Email: importadora@avenida.com.py
Actividad Económica: Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
Fecha Emisión: 02/09/2025
Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
R.U.C. O C.I. : 80000215-6
Dirección: Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Ruta Mcal Estigarribia km 10.5
Teléfono : 0217290015
Correo Electrónico: carmengonzalez@senacsa.gov.py

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: VENTA
Fecha inicio del traslado: 02/09/2025
Fecha termino del traslado: 02/09/2025
Dirección del punto de partida: Avda. Eusebio Ayala Nº 3077 c/Charles de
Ciudad: ASUNCION
Dirección del punto de llegada: CENTRAL
Ciudad: SAN LORENZO
Kilometros estimados de recorridos: 10
Depósito Origen: ID - 463638
Departamento: CENTRAL
Depósito Destino:
Departamento: CENTRAL

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del vehículo: DAIHATSU
Nro. registro unico del automotor RUA: BCZ063

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre y Apellido: SAUCEDO CABALLERO MARCOS EZEQUIEL **C.I.:** 3795173
Domicilio: ALBERTANO CHAVEZ 1575 CASI 12 DE MAYO, CAPIATA

CANT.	U.M.	DESCRIPCION
16	16	CUB.FALKEN THAI L225/75R 16 115S WPAT3W
18	18	CUB KUMHO KOR 225/75R 16 10PR KL71 MT

ES COPIA FIEL DEL ORIGIN

SENACSA DIRECCION DE DEPOSITO DE BIENES E INSUMOS

Gustavo González
Jefe de División Depósito Central
Dirección de Depósito de Bienes e Insumos
SENACSA

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. N. Daniel Gómez
Coordinador
Proceso e Innovación

Lic. Germán Caballero
Dpto. Administración de Contratos
Dirección Operativa de Contrataciones

RECEPCION DE LA MERCADERIA

FIRMA:

ACLARACION: Gustavo González
Jefe de División Depósito Central
Dirección de Depósito de Bienes e Insumos
SENACSA

RUC / CI : 3205572

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas

07800127110001005000015422025090218972883565

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas seguidas de la emisión de este comprobante.