GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD330
CHASIS:	MPATFR85HBT100467
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17791

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N.° 10/2021 - CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - LOTE N.° 3 - ORDEN N.° 7
		ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.3 JUEGO DE REPARACION DE MORDAZA DE FRENO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.12 SEGUROS DE ZAPATA
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

ACTIVIDAD 2 ADQUISICIONES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD330
CHASIS:	MPATFR85HBT100467
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17791

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.20 ALINEACION Y BALANCEO
2	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 2 ADQUISICIONES

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe de Adquisiciones

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD330
CHASIS:	MPATFR85HBT100467
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17791

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N.° 10/2021 - CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - LOTE N.° 3 - ORDEN N.° 7
		ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.3 JUEGO DE REPARACION DE MORDAZA DE FRENO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.12 SEGUROS DE ZAPATA
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

POLICIA NACIONAL ACTIVIDAD 2 ADQUISICIONES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD330
CHASIS:	MPATFR85HBT100467
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17791

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.20 ALINEACION Y BALANCEO
2	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 2 ADQUISICIONES

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe de Adquisiciones

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	EAG973
CHASIS:	MPATFR85HCT100862
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17777

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 8
		DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.2 CONJUNTO ACELERACION
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	EAG973
CHASIS:	MPATFR85HCT100862
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17777

1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

ACTIVIDAD 2 ADQUISICIONES

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe de Adquisiciones

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	EAG973
CHASIS:	MPATFR85HCT100862
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17777

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 8
		DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.2 CONJUNTO ACELERACION
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	EAG973
CHASIS:	MPATFR85HCT100862
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17777

1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 2 ADQUISICIONES

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe de Adquisiciones

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AAGR895
CHASIS:	MPATFS86JMT000430
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17782

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 2
		DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE LA POLICIA NACIONAL
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL

FREDY A. MENDIETA MAIDANA
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe de Adquisiciones

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AAGR895
CHASIS:	MPATFS86JMT000430
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17782

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 2
		DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DE LA POLICIA NACIONAL
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe de Adquisiciones

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	RENAULT LOGAN
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG673
CHASIS:	93YLSR7UHCJ884931
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17805

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 57/2020 - ID 375387 - LOTE Nº 4 - ORDEN Nº 10
		DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
1	UNIDAD	150 VOLANTE DE MOTOR
1	UNIDAD	151 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	152 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
12	UNIDAD	153 TORNILLOS DE VOLANTE

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 2 ADQUISICIONES

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe de Adquisiciones

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.2 GESTION DE RECURSOS
MODELO:	RENAULT LOGAN
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG673
CHASIS:	93YLSR7UHCJ884931
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17805

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 57/2020 - ID 375387 - LOTE Nº 4 - ORDEN Nº 10
		DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
1	UNIDAD	150 VOLANTE DE MOTOR
1	UNIDAD	151 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	152 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
12	UNIDAD	153 TORNILLOS DE VOLANTE

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 2 ADQUISICIONES

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Subcomisario M.G.A.P.
Jefe de Adquisiciones