elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0005930

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 8692 Motivo de Visita: Problemas con la toma eléctrica

Estado del Equipo al llegar: Operativo ✓ / Inoperativo

Nombre del Técnico: César Báez

Cliente: Hospital Rigoberto Caballero Sala: Rx

Equipo: Rx Portátil Siemens Modelo: Polymobil Plus Serial: 20943

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
02/11/2022	14:30	16:00	1,5	–	–	0,5	–	2,0

Servicio Realizado

- Verificación general del equipo.
- Se encontro que la tomacorriente del cable de alimentación del equipo estaba dañado
- Se sustituyo la misma de manera provisoria por una toma provista por el cliente, pero se debe sustituir el cable de alimentación con toma original

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
10023090	X			Power Cable (1)	LPN 23/2022 Contrato 101/2022

Categoría				
Diagnóstico	X	Updates / Upgrades		
Mantenimiento Correctivo	X	Desmontaje		
Cambio de Piezas		Traslado de equipos		
Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
Montaje		Acompañamiento		
Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	X		SI	X
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: Gamarra

Aclaración de Firma: Osvaldo Gamarra

Técnico: César Báez — Eduardo Elizeche Benítez S.A.C. Servicio Técnico

R.A.C.: VIVIANA BRITEZ BRITEZ — Suboficial Superior P.S — Jefa de Adquisiciones

Camila Vera — Eduardo Elizeche Benítez S.A.C. — Auxiliar de Operaciones

Original (Blanco) - Copias(Rosa)

Traspaelgral Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 5561 al 6500 - 05/2022