Automotor

Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y Reparación

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Marca: ISUZU

Modelo: MU-X Aut. 4X4

Chassis: MPAUCS85GJT000160

Chapa: HCN 602

Kilometraje: 183.494_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	MOTIVOS
2	Mano de Obra	Mantenimiento preventivo
8	Aceite 15W40	Mantenimiento preventivo
1	Filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
1	Filtro de aire	Mantenimiento preventivo
1	Interruptores de puerta	Mantenimiento correctivo

1 – Mantenimiento

2 – Control General

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

HYUNDAI HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Maserati ISUZU GEELY AGRALE REPSOL