Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 10 de Enero de 2.024

FRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 202

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (presupuesto adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Cambio Foco faro Del.12V
1	Tapa radiador
1	Sensor de Temperatura
1	Termostato

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

Referencia:	INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS		***Fecha:*** 10/01/2024
Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA		
Nº Orden:	*310*		
Vehículo:	MPATFS85JKT000751	***Chapa:*** HFU 202	***Kilometraje:*** 78.177
Modelo:	D – MAX	***Marca:*** ISUZU	***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Cambio Foco faro Del.12V
•	Tapa radiador
•	Sensor de Temperatura
•	Termostato

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL