GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15612008
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0008637

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 16/01/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 13/01/2023 — Fecha estimada de término del traslado: 16/01/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD043
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD043
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	2	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	2	31.9 CAMBIO CABO DE FRENO DE MANO
	4	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
	4	31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — DIRECCIÓN GENERAL ADM. Y FINANZAS — Dirección Administrativa — Dpto. Transporte

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte
Aclaración de Firma

3449365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 598 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [7.751 - 8.750] - 05/2022

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 2.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los dieciseis días del mes de enero del año dos mil veintitres, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Felix Agustin Acosta Amarilla,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 2.-
Nota de Remisión: 001-002-0008637
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BHD 043.-
Asignado a: Dirección de Transparencia y Anticorrupción,
Km. De Entrada: 275.549.-
Km. Próximo mantenimiento: 278.376.-

Se realizaron los siguientes servicios:

	Descripción de los servicios	*Cantidad*
31	*MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
31.2	Rectificación de disco de freno	2
31.7	Rectificación de tambor	2
31.8	Cambio de Pastilla de freno	1
31.9	Cambio Cabo de freno de mano	2
31.10	Cambio de fibra de freno	4
31.15	Reparación de caliper de mordaza	4

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Dpto. Transporte

Felix Agustin Acosta Amarilla
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

José Daniel García
Chofer

Elaborado: Luis González

Revisado por: Angni Rey

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.