Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4511

Informe de Recepción

Proveedor: ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO **Fecha:** 20/11/24

Orden provision/trabajo: 01

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1718	Servicio de mantenimiento preventivo asc	Mantenimiento	Unidad	1,0000	2302084	2302084

Total General: 2302084

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 20/11/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 20/11/24

Astelev
de Simon Recalde Romero
021 338 8350 +595 985 313 066
Email: atencion@astelev.com.py
www.astelev.com.py
Avda. Bruno Guggiari Nº 998 C/ Arasa
Lambaré - Paraguay

REGISTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - RAC

RAC Nro. Nº 0003080

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
20	11	24

Cliente: SENACSA

SOLICITADO EL:

DIA	MES	AÑO
20	11	24

ATENDIDO EL:

DIA	MES	AÑO
20	11	24

INSTALACIÓN NRO.

Sector: 1 [X] 2 [ ] 3 [ ]

Inicio	Finalizado
: Hs.	: Hs.

Diurno 07:30 a 19:00 [X] Nocturno19:30 a 07:30 [ ]

ORIGEN DEL RAC: Cliente [ ] Oficina [X] Radiomensaje [ ]

MOTIVO: Preventivo [X] Urgencia [ ] Correctivo [ ] Otros [ ]

OPERATIVO: Si [X] No [ ]

TRABAJO TERMINADO Si [X] No [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

Se realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de noviembre.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Insumos de mantenimiento

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Asc. Operativo

Firma del Técnico: .....

Aclaración: D. Lopez

Fecha: 20 / 11 / 24

Firma del Encargado: .....

Aclaración: Antonio Valdez

Fecha: 20 / 11 / 24

GRÁFICA PIRAYU Pablo Ramón Rotela Villagra - RUC: 1371434-1 - Habil. Nº 1953 - Cel.: (0981) 487 232
Margarita Roman Nº 1765 y Ulrico Schmidel - 05 Tal. 50x2 del 3.051 al 3.300 - septiembre 2024