Servicio Técnico Autorizado de IBM

Casa Matriz España 2028 c/ Brasilia - Tel.: 220 220 (R.A)
Dpto. Técnico: El Dorado 189 c/ Brasilia - Tel.: 211 500 (R.A.)
Administración: 22 de Setiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 - Fax: 213 418
Asunción - Paraguay
www.psline.com.py

INFORME DE SERVICIO TECNICO

N° 027887

NOMBRE DEL CLIENTE:	PETROPAR		
DIRECCION:	VILLA ELISA	TELEFONO:	
TECNICO INTERVINIENTE:	W. Schroder	N° LLAMADA:	20200029
FECHA: 07. ENE. 2020	HORA DE INICIO: 11:00	HORA FIN: 15:00	

TRABAJO REALIZADO

Tipo de Máquina	Número de Serie	Descripción del trabajo
8202-E4D	21BC92V	Reparación del botón de encendido del panel del operador

Materiales Utilizados

Cantidad	Número de Parte	Número de Serie	Descripción

Cargos a Facturar

Mano de Obra	Repuestos	Translados	Otros	TOTAL	Nº de Factura	USO INTERNO

Total a Pagar: Son Dólares/Guaraníes:
(Los precios indicados NO incluyen el IVA)

Firma del Cliente/Responsable
Aclaración: Lic. Aníbal R. Trinidad Barrios
Jefe Int. de Unidad de Gestion y Control - DIV
PETROPAR

Firma del Técnico
Aclaración: W. Schroder

Original Blanco: Cliente
Duplicado Amarillo: Dpto. Facturación
Triplicado Verde: Archivo