NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 153

CHASIS: 93XGNK740BCA73931 **MODELO:** L200 **CHAPA:** BGC744

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 15/04/2021

169

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- JUEGO DE RETEN DE VALVULA.
- JUNTA TAPA MOTOR.
- CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES.
- LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES.
- CEPILLADO DE TAPA MOTOR.
- REGULACION DE VALVULAS.
- MANTENIMIENTO DE BOMBA ELECTRONICA.

Asesor de Servicios

Freddy Gómez

Asesor de Servicios

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Diomicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 15 Abril de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	BGC744 169

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	JUEGO DE RETEN DE VALVULA.
1	JUNTA TAPA MOTOR.
4	CAMBIO DE INCANDESCENTES.
1	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES.
1	CEPILLADO DE TAPA MOTOR.
1	REGULACION DE VAVULAS.
1	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ELECTRONICA.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Asesor de Servicios
Freddy Gimenez

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor