GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 02/08/21
CHAPA: EAJ336
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12234

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 1583 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1584 RECTIFICACION DISCOS DE FRENO DELANTERO |
| 1 | UNIDAD | 1585 CAÑO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO |
| 4 | UNIDAD | 1588 FIBRA DE FRENO TRASERO |
| 2 | UNIDAD | 1589 RECTIF. TAMBOR DE FRENO TRASERO |
| 4 | UNIDAD | 1596 MANO DE OBRA P/ HORA |

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

JUSTICIA ELECTORAL Dirección de Transporte

EDGAR TORALES
Director de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL |
| MODELO: | FOTON TUNLAND |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | 02/08/21 |
| CHAPA: | EAJ336 |
| CHASIS: | |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12235 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | TRABAJOS NO PREVISTOS EN LA LISTA DE PRECIOS |
| 1 | UNIDAD | BOMBA CENTRAL DE FRENO |
| 1 | UNIDAD | REPARACION DE SERVO FRENO |

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

JUSTICIA ELECTORAL Dirección de Transporte

EDGAR TORALES
Director de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com