GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	100
FECHA:	
CHAPA:	EAG588
CHASIS:	MPATFS85JFT007598
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14962

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA AMAMBAY
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
6	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO
1	UNIDAD	17.14 RAIL DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

MARIO GIBLS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

JESUS M. BAEZ CÉSPEDES
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.1

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	100
FECHA:	
CHAPA:	EAG588
CHASIS:	MPATFS85JFT007598
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14962

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

JESUS ALAEZ CÁCERES
Comisario Principal MCP
Tesorero - Habilitado Pagador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com