MEGAPAR INGENIERÍA S.A.

INFORME DE SERVICIO - MEGAPAR

Detalle de Servicio Técnico

Cliente:		TT Nro.	VC / PA
Congreso		591818414	

Fecha:	Fecha Servicio	Hora Inicio	Hora Fin	IS
07/10/2021	07/10/2021	09:30	11:20	

Correo electrónico Cliente Receptor IS
sebaromero.ing@gmail.com

Teléfono Celular Cliente Receptor IS

SISTEMA - Descripción General Servicio
Mantenimiento Mensual Octubre.

Detalle de Servicio
Se realizó mantenimiento de los detectores DI correspondiente al mes de octubre.
PB, se encuentra un detector inactivo, P1, se encuentra activo, P2 se encuentra dos detectores inactivos y un detector faltante (Sólo se encuentra la base),P3, se encuentra inactivo.
La bateria del panel 2 debe ser reemplazada.

Técnico 1	Técnico 2	Técnico 3	Técnico 4	Técnico 5	Técnico 6
Daniel Bogarin	Christian Aguilera	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar

D. Bogarin	C. Aguilera
Si	Si

Listado de Equipos o Insumos Utilizados

Observaciones adicionales
Se debe de enviar un presupuesto para la bateria del panel 2.

Estado Final de Servicio / Sistema
El Servicio se concluye. El Sistema presenta fallas o no conformidades por lo que se informa para conocimiento de cliente.

Concluido
Si

Firma por Parte del Cliente



Firma por parte Megapar

Nombre - Puesto Cliente
Sebastian Romero- Encargado de Mantenimiento

Nombre del responsable del trabajo - Puesto
Daniel Bogarin

Hora Envio Informe
13:26

Fecha Envio Informe Servicio

Adjunto Foto IS Impreso

Otros adjuntos