GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: VOLKSWAGEN AMAROK
MOVIL: -
FECHA: 08/07/19
CHAPA: BHE 131
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6578

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
4	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	4.3 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION
1	UNIDAD	4.10 CAMBIO DE POLEA LOCA
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	6.19 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO
2	UNIDAD	6.20 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO
2	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE TAQUEADORES
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
1	UNIDAD	9.1 ALINEACION DE RUEDAS
1	UNIDAD	1.3 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	6.16 REPARACION DE CREMALLERA

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO:	VOLKSWAGEN AMAROK
MOVIL:	-
FECHA:	08/07/19
CHAPA:	BHE 131
CHASIS:	-
COD. PAT.:	-
NRO PRESUP.:	6578

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Verificador de Combustible
MADES

DIRECCION ADMINISTRATIVA · SECRETARIA DEL AMBIENTE

Osvaldo Resquin, José
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com