116 — 30 - 12

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010394

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 12/06/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 05/06/2024 — Fecha estimada de término del traslado: 12/06/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

vo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG076
nero de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAG076
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.16 REPARACI?N DE RADIADOR
	1	26.44 CAMBIO DE CAÑO METAL DE TAPA DEL BLOCK MOTOR
		28 REPARACIÓN DE CAJA ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	28.13 CAMBIO RETEN DE CAJA REDUCTORA
		29 REPARACIÓN DE DOBLE TRACCION ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	29.1 CAMBIO DE CRUCETA
		32 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	32.2 CAMBIO DE FOCOS BAJA Y ALTA
	4	32.12 CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	4	33.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Benjamin Barreto
Jefe Interino
Departamento de Transporte

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Vendedor Nº .....
Anexo Nº .....

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad: 1730673

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 30 -A.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los doce días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Benjamín Barreto,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: **116**- **Nota de Remisión:** **001-002-0010394**
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax EAG 076.- **Asignado a:** Instituto Nacional de Evaluación Educativa
Km. De Entrada: 340.931.- **Km. Próximo mantenimiento:** **344.229.-**

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
26	*REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
26.16	Reparación de radiador	1
26.44	Cambio de caño metal de tapa del block motor	1
28	*REPARACIÓN DE CAJA ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
28.13	Cambio reten de caja reductora	1
29	*REPARACIÓN DE DOBLE TRACCION ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
29.1	Cambio de cruceta	2
32	*REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
32.2	Cambio de focos baja y alta	1
32.12	Cambio de Bujías Incandescentes	4
33	*REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
33.9	Cambio de amortiguador	4

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

MARIO CIBILS
Mario Cibils Jefe de Taller
Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.
Gilco Par S.R.L.

Carlos Lopez
Mecánico

Mario Rubén Vera
Chofer

Elaborado por: Anghi Rey **Revisado por: Benjamín Barreto**