De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00573

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	29/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - GABINETE - SEDE CENTRAL	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	SILLAS	MARCA:	Silla Giratoria
		C.PAT.:	12003-02-11-3300
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Retapizado total en cuerina para sillas giratorios
1	Reposición de ruedas
1	Soldadura
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Reposición o cambio de base giratoria
1	Reposición de posabrazos
1	Cambio de espuma
1	Cambio de cilindro central (sube y baja) para sillones giratorios
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADJ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00574

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	29/06/
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CURUGUATY	TEL:	60
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SILLAS	MARCA:	Silla Giratoria
		C.PAT.:	12003-02-11-2553

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Retapizado total en cuerina para sillas giratorios
1	Reposición de ruedas
1	Soldadura
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Reposición o cambio de base giratoria
1	Reposición de posabrazos
1	Cambio de espuma
1	Cambio de cilindro central (sube y baja) para sillones giratorios
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS

OPTO. DE IDENTIFICACIONES Y MOVIL Y SUM.

Mirian C. Añasco
Comisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO -

46

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00575**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	29/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CURUGUATY	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	SILLAS	MARCA:	Silla Giratoria
		C.PAT.:	12003-02-11-2254
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Retapizado total en cuerina para sillas giratorios
1	Reposición de ruedas
1	Soldadura
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Reposición o cambio de base giratoria
1	Reposición de posabrazos
1	Cambio de espuma
1	Cambio de cilindro central (sube y baja) para sillones giratorios
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADO. Y SUR	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefa de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

47

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00576**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	29/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - COLONIAS UNIDAS	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SILLAS	MARCA:	Silla Giratoria
		C.PAT.:	12003-02-11-2574
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Retapizado total en cuerina para sillas giratorios
1	Reposición de ruedas
1	Soldadura
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Reposición o cambio de base giratoria
1	Reposición de posabrazos
1	Cambio de espuma
1	Cambio de cilindro central (sube y baja) para sillones giratorios
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI