GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	-
FECHA:	16/09/21
CHAPA:	EAJ334
CHASIS:	
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12888

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	UNIDAD	1526 REPARACIÓN CREMALLERA
2	UNIDAD	1527 PRECAP
2	UNIDAD	1528 GUARDAPOLVO CREMALLERA
1	UNIDAD	1531 ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS
1	UNIDAD	1532 CORREA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
5	UNIDAD	1533 MANO DE OBRA P/ HORA
1	UNIDAD	1583 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1584 RECTIFICAR DISCOS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1585 CAÑO FLEXIBLE DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1586 JUEGO DE REPARO MORDAZA DE FRENO DELANTERO
6	UNIDAD	1596 MANO DE OBRA P/ HORA

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

EDGAR TORALES
Director de Transporte
RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com