CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	ASISTENCIA INTEGRAL AL PERSONAL POLICIAL			
FECHA:	27/12/2021		ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº:	
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1.5	Zapatas de frenos tras.	4	385.000	1.540.000
1.6	Tambores de Freno trasero	2	1.155.000	2.310.000
1.8	Bomba central de freno	1	1.120.000	1.120.000
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1	42.000	42.000
1.40	Mano de obra	1	175.000	175.000
2.4	Bujes de parrilla superior	4	196.000	784.000
2.36	Mano de obra	1	175.000	175.000
6.14	Reparacion de turbo	1	2.240.000	2.240.000
6.30	Filtro de aceite	1	266.000	266.000
6.31	Filtro de Aire	1	210.000	210.000
6.32	Filtro de Combustible	1	241.500	241.500
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	63.000	504.000
6.60	Mano de obra	1	175.000	175.000
				9.782.500
CAMIONETA:	ISUZU DMAX			
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100804			
CHAPA Nº:	EAH 239 PY			
KILOMETRAJE				

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

BENJAMÍN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

MARCIAL TORRES RUIZ DÍAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	ASISTENCIA INTEGRAL AL PERSONAL POLICIAL	
FECHA:	27/12/2021	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº:
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.40	Mano de obra	1
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.36	Mano de obra	1
6.14	Reparacion de turbo	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de obra	1
CAMIONETA:	ISUZU DMAX	
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100804	
CHAPA Nº:	EAH 239 PY	
KILOMETRAJE		

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

GILBERTO DÍAZ
S/Ofic. SUP
Jefe de Transporte H.C.P.R.C.

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones