EJ INGENIERIA

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS, INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EDIFÍCIOS E INSTALACIONES.
EMAIL: eojeda708@gmail.com
TELEFONO: (0981) 312 584 – (0983) 218 949

Fecha: 25/03/24

NOTA DE REMISIÓN
N° 06/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

Cliente: Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia Ubicación: Caacupé

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ELECTRICA Y ELECTROMECANICA		
1.3	Verificación de tableros - bomba pluvial sub suelo	Unid.	1
1.4	Limpieza de tablero - bomba pluvial sub suelo	Unid.	1
1.5	Verificación de tableros - bomba cloacal sub suelo	Unid.	1
1.6	Limpieza de tablero - bomba cloacal sub suelo	Unid.	1
2	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO -PLOMERIA		
2.1	Verificación del funcionamiento de las bombas pluviales	Unid.	2
2.2	Verificación del funcionamiento de las bombas cloacales	Unid.	2
2.3	Verificación de boyas - bomba pluvial	Unid.	2
2.4	Verificación de boyas - bomba cloacal	Unid.	2
2.5	Verificación del funcionamiento de la electro bomba - sumergible de 220V caudal 4000 -- Desconectar tensión, y en caso de ruidos, vibraciones y /o goteras proceder al desmonte para la reparación por personal capacitado.-En el motor: verificar su sello mecánico de manera que no filtre agua dentro de la bobina y cambiar el aceite.-	Unid.	1
2.6	Verificación del funcionamiento de la bomba elevadora (sala de bombas- planta baja)	Unid.	1
2.7	Verificación del funcionamiento de la bomba dosadora de cloro (sala de bombas - planta baja)Desactivar eléctricamente, ambas polaridades, Eliminar la presión del cuerpo de la bomba ytubo de inyección	Unid.	1
2.8	Limpieza de 6 filtros de agua (sala de bombas), mediante un chorro de agua y verificación del estado de las rejillas plásticas	Unid.	1
2.9	Prevención contra incendio (sala de bombas - planta baja)--Verificación del Funcionamiento de la BOMBA AGUA CORRIENTE - SISTEMA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO (sala de bombas - planta Baja) .	Unid.	1
2.10	Verificación del funcionamiento del tanque hidroneumático - extinción de incendio ---que incluye: Verificar el depósito de expansión externa (comprobar que la precarga está dentro de los límites indicados en la etiqueta) con una tolerancia de +-20%	Unid.	1
2.11	Verificación de las mangueras de extinción de incendios, que incluye desenrollar la manguera limpiarlas y ponerle talco, luego volver a enrollar y guardar	Unid.	10
4	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESAGUE CLOACAL EN SANITARIOS		
4.1	Control en sanitarios, cañerías de desagüe (pisos)	Unid.	9
4.2	Registro cloacal 60x60 cm	Unid.	1
8	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDRIOS		
8.1	Control y ajuste de puertas de acceso (freno - sujeciones - cerraduras - seguros)	Unid.	2
8.2	Control y ajustes de puertas de funcionarios (freno - sujeciones- cerraduras - seguros)	Unid.	1
8.3	Control y ajustes de puertas de emergencia (freno sujeciones - cerraduras - seguros)	Unid.	9
8.4	Control y ajustes de ventanas (sujeciones - seguros - silicona y gomas de burletes)	Unid.	2
9	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARMOLERIA		
9.1	Control y ajustes de mesadas en sanitarios (sujeciones - silicona)	Unid.	1
17.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Pintura acrilica de paredes interiores	m2	0,846270

Ing. Eric Ojeda
EJ INGENIERIA
4.000.603-4