REIMPEX JAC

Informe Técnico

Asunto: **Mantenimiento preventivo y correctivo.**

Marca: **JAC**

Modelo: **Refine M1**

Chasis Nro: **LJ16AA3C7G7000481**

Chapa: **BZH 453**

Km: **74.799**

Comentario: El vehículo ingreso para un mantenimiento preventivo

Se realizaron las verificaciones correspondientes acorde al procedimiento por lo que procedimos al los siguientes trabajos:

- Cambio de Luz de Matricula,piojos e señaleros :Los focos se encontraban averiados (Quemados) a causa de la Utilidad constante y termiancion de la vida util
- Cambio de correas : Resecadas por el tiempo cumplido
- Reparacion de Carter : Perdida en la junta por la goma resecada y remplazo del Bulon (Rosca averiada)
- Cambio de junta Tapa Balancin : perdida en la junta por la goma resecada
- Limpieza de Radiador : se encuentra mucha impureza en el sistema
- Mantenimiento preventivo: Se reemplazaron los siguientes componentes:
  - ✓ Aceite motor.

OT 77
20-JUL-2

- ✓ Filtro de aceite.
- ✓ Filtro de combustible.
- ✓ Filtro de aire.
- ✓ Arandela tapón de carter.

ID- 405.382.