GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: 152
FECHA: 19/05/25
CHAPA: EAJ334
CHASIS: LVAV2MBB3FJ002888
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 22844

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N° 2/2023 CONTRATO 17/2023 - ID 425407
2	UNIDAD	103 MUÑEQUIN C/U
2	UNIDAD	104 EXTREMO DE DIRECCIÓN C/U
1	UNIDAD	106 REPARACIÓN CREMALLERA
2	UNIDAD	108 GUARDAPOLVO CREMALLERA
1	UNIDAD	109 REPARACIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
1	UNIDAD	110 CAÑO DE ALTA PRESIÓN
1	UNIDAD	111 ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS
24	HORA	113 MANO DE OBRA POR HORA
2	UNIDAD	116 AMORTIGUADORES DELANTEROS
4	UNIDAD	117 BUJES PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	118 BUJES PARRILLA INFERIOR
2	UNIDAD	119 ROTULAS SUPERIOR
2	UNIDAD	120 ROTULAS INFERIOR
2	UNIDAD	121 BUJES PARRILLA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	122 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA
4	UNIDAD	123 TAQUEADORES
8	UNIDAD	124 BUJES ELÁSTICOS TRASERO
2	UNIDAD	125 AMORTIGUADORES TRASERO
2	UNIDAD	131 GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR CON TAQUEADOR
36	HORA	132 MANO DE OBRA POR HORA
4	UNIDAD	136 RULEMAN CARCAZA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

Edgar Torales
Director
Dirección de Transporte
RECIBÍ CONFORME

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	152
FECHA:	19/05/25
CHAPA:	EAJ334
CHASIS:	LVAV2MBB3FJ002888
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	22844

2	UNIDAD	137 RETEN CARCAZA
2	UNIDAD	141 GUARDAPOLVO TRICETA
8	HORA	145 MANO DE OBRA POR HORA
2	UNIDAD	151 CRUCETA CARDAN
1	UNIDAD	152 CENTRALIZADOR CARDAN
4	HORA	153 MANO DE OBRA POR HORA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....Director.....

Edgar Torales
Dirección de Transporte
RECIBÍ CONFORME

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	152
FECHA:	19/05/25
CHAPA:	EAJ334
CHASIS:	LVAV2MBB3FJ002888
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	22845

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N° 2/2023 CONTRATO 17/2023 - ID 425407
		REPARACIONES QUE NO ESTAN INCLUIDAS DENTRO DE LA PLANILLA DE LISTA DE PRECIOS
		PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE
1	UNIDAD	CAMBIO DE CINTA AIRBAG
4	HORA	MANO DE OBRA POR HORA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
Edgar Torales
Director
Dirección de Transporte
RECIBÍ CONFORME