Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 20 de Noviembre del 2.023.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa N° ***EAF 361,*** Chassis ***KMJWA37HAAU203284***, que se detalla a continuación:

• Jgo pastilla freno Del.	Mantenimiento correctivo
• Aceite 15W-40	Mantenimiento preventivo
• Filtro Aire	Mantenimiento preventivo
• Filtro Combustible	Mantenimiento preventivo
• Filtro Aceite	Mantenimiento preventivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento preventivo
• Rectificación de Discos de Frenos	Mantenimiento correctivo
• Cepillo de limpiaparabrisas	Mantenimiento correctivo
• Focos de 1 Filamento	Mantenimiento correctivo
• Filtro A/C Habitaculo	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Feliciano Vázquez
Jefe del Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS