Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 168

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 876
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 168/2021
Fecha de Entrada al taller: 20/08/2021
Fecha de Salida del taller: 20/08/2021
Hora/s o día/s en el taller: 1
Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

Nelson González Báez
Jefe - Dpto. de Transporte
Dirección de Desarrollo Social
V° B°
Jefe/a del Dpto. Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS
Técnico/a Mecánico/a MDS