GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: SENACSA
MODELO: MITSUBISHI CANTER
MOVIL: 299
FECHA: 05/02/26
NRO PRESUP.: 25351

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	KM 150.282
1	414 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE - MOTOR - MITSUBISHI FUSO CANTER HD AÑO-2018
2	415 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE - MOTOR - MITSUBISHI FUSO CANTER HD AÑO-2018
1	416 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - MOTOR - MITSUBISHI FUSO CANTER HD AÑO-2018

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO RIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: .....
ACLARACION: Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 5 de febrero de 2026

PRESENTE:

Con entera satisfacción comunicamos que, en la fecha hemos realizado la entrega del vehículo perteneciente a SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	MITSUBISHI CANTER	EAK082	299

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

414	Cambio de Filtro de aceite - Motor - MITSUBISHI FUSO CANTER HD AÑO-2018
415	Cambio de Filtro de aire - Motor - MITSUBISHI FUSO CANTER HD AÑO-2018
416	Cambio de Filtro de combustible - Motor - MITSUBISHI FUSO CANTER HD AÑO-2018

JEFE DEL DPTO DE TRANSPORTE

Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

JEFE DE TALLER

GILCO PAR S.R.L.

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL