**En Obras**
**construcciones - servicios**

Asunción, 23 de agosto de 2019.

**SEÑORES**
**COMANDO DE LA ARMADA Centro Financiero Nº 3**
**PRESENTE**

**Ref.:** Contrato Nº 74/2019

Por este medio presentamos el Informe Técnico de los trabajos realizados para la Orden de Servicio Nº 223/2019.

**INFORME TECNICO**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU MARCA: CHUNLANC ROTULADO Nº 9234** | | | |
| **1** | 1 | Carga de gas refrigerante por litro | 100% |
| **2** | 1 | Soldadura por pérdida de gas | 100% |
| **3** | 1 | Rebobinado del motor ventilador | 100% |
| **4** | 1 | Cambio de irradiador de calor | 100% |
| **5** | 1 | Cambio de relay térmico | 100% |
| **6** | 1 | Cambio de termostato de alta | 100% |
| **7** | 1 | Cambio de termostato de baja | 100% |
| **8** | 1 | Cambio de llave selectora | 100% |
| **9** | 1 | Cambio de llave capacitor | 100% |
| **10** | 1 | Cambio de solenoide | 100% |
| **11** | 1 | Cambio de placa electrónica | 100% |
| **12** | 1 | Cambio de valvula inversora | 100% |
| **13** | 1 | Cambio de caretas | 100% |
| **14** | 1 | Cambio de protector termico | 100% |

Silvia Sosa
Representante Legal
**EN OBRAS**

ARMADA PARAGUAYA
TESORERIA

Capitán Brizuela 577 e/ Pitiantuta y República Dominicana
Teléfono: **+595 21** 224 888 / 224 889 - Fax: **+595 21** 224 889 - Celular: (0981) 551 541
Asunción, Paraguay