**ANDE**

**LPN ANDE N° 1547/2020**
**ITEM :13.4 - HORQUETA**

## ORDEN DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

**OEM/DR/ARC6/1547/2020/2020/000139**
**SIGLA/Nº/AÑO**

**MODALIDAD: HHP4** **LICITACIÓN PUBLICA Nº: 1547/2020**

**UNIDAD EMITENTE** Sección Servicio de Atención al Cliente Horqueta

**A :** 3H INGENIERIA S.R.L.

**LUGAR Y FECHA :** HORQUETA Y COMPANIA, DIRECCIONES VARIAS, 16/12/2020

**Sírvase ejecutar los siguientes trabajos de Mantenimiento:**

Reparación de Alumbrado publico, Mantenimiento Varias

**Reclamos Nro.:**

139-2020

**Materiales entregados según SMA Nro:**

SMA/DR/ARC6/1547/2020/2020/000361, SMA/DR/ARC6/1547/2020/2020/000362

| Levantamiento Preventivo Nº | Observación | Zona |
|---|---|---|

Recibí confome: .....

Firma del Representante Técnico
C.I. N°: .....

Hora: Fecha / /

..... 
Firma Jefe Unidad Emitente
Fecha / /

**RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

En fecha 21/12/2020 , se procede a la recepción provisoria de los trabajos de Mantenimiento de Redes de distribucion solicitados por la O.E.M Nº OEM/DR/ARC6/1547/2020/2020/000139 , ejecutado de acuerdo a lo indicado en el plano adjunto.

| FISCAL DE OBRAS | UNIDAD EMITENTE |
|---|---|
| Nombre y Apellido: ..... | |
| ..... Firma | ..... Firma Jefe |
| Fecha / / | Fecha / / |

**CONTROL DE DEVOLUCIÓN DE MATERIALES**

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ....., registrados en los siguientes comprobantes: .....

| SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML | | UNIDAD ADMINISTRADORA |
|---|---|---|
| Revisado por: ..... | Controlado por: ..... | |
| ..... Firma | ..... Firma | ..... Firma Jefe |
| Fecha / / | Fecha / / | Fecha / / |

**OBSERVACIONES:** null

DD-1 IE/DD 126

ImpresoEN: 07/04/21 9.54 AM

ImpresoPor 5487 - CARRILLO VELAZQUEZ, JULIAN MIGUEL

Original: Contratista

1ra. Copia: Unidad

Computadora 10.2.16.6