ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, a los 21 días del mes de abril del año 2023, en relación a los compromisos contractuales asumidos del **Contrato N° 14/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO"** con ID N° 410.166 suscripto con la empresa **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** con RUC 1514327-9 y a los efectos de iniciar las gestiones administrativas necesarias para la ejecución del pago al proveedor cuyos datos se describen a continuación:

Nro. ORDEN DE SERVICIO	: 101/2023
MONTO TOTAL	: 2.876.537.-
PERIODO	: 05 (cinco) días hábiles
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 19/04/23 al 21/04/23

Conforme a lo expuesto y considerando que los servicios se encuentran conforme a las especificaciones técnicas tipificadas en el Pliego de Bases y Condiciones (Carta de Invitación estándar en caso de Contratación Directa) dejando constancia que el servicio fue recibido a satisfacción en tiempo y forma, el Administrador del Contrato otorga la Conformidad Total por la prestación del servicio.

Daniel Ocampos
Jefe - Departamento de Mantenimiento
Dirección Administrativa
Secretaría Técnica de Planificación

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO	
Cliente: Secretaría Técnica de Planificación	**Orden de Servicio N° 101/2023**
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la STP.	**Fecha de terminación:** 21/04/23

Servicio de pintura y reparación de piso en la Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación

143	Alisado de cemento	Metros cuadrados	2
144	Mano de obra: Alisado de cemento	Metros cuadrados	2
137	Piso cerámico	Metros cuadrados	2
138	Mano de obra: Piso cerámico	Metros cuadrados	2
95	Pintura látex de pared	Metros cuadrados	63.7
96	Mano de obra: Pintura látex de pared	Metros cuadrados	63.7

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP
21/04/23

Secretaría Técnica de Planificación

Ayala Perdomo Ingenieria

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa