Automotor

06 FEB 2026

Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y reparación realizado

Cliente: HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Marca: HYUNDAI

Modelo: H1 TQ

Chassis: KMJWA37KBKU048742

Chapa: AAOD 655

Kilometraje: 125.646_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	MOTIVOS
	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y	
2	correctivo del SISTEMA ELÉCTRICO / ELECTRÓNICA	Por foco quemados
	Focos alta - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	
2	del SISTEMA ELÉCTRICO / ELECTRÓNICA	Por foco quemados
	foco de 1 filamento - Servicio de mantenimiento preventivo y	
1	correctivo del SISTEMA ELÉCTRICO / ELECTRÓNICA	Por foco quemados

1 – Control sistema electrico

MARCOS GRIFFITH
Director de Gestión del Desplazamiento
Cámara de Senadores

Dpto. de Servicios
Casa Central
Automotor

Escaneado con CamScanner