DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Fecha: 10/06/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°: **5**

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Dpto. de Bomberos

Marca: Volkswagen

Móvil N°:

Chapa N°: AXU 493

Plazo de Entrega: 10 Días

Modelo: Agrale 6000 - Grúa

Color: Blanco

Kilometraje: No visualizado - llegó en grúa

Chassis: 9BYC24L2V22C000276

Derivado del Presupuesto N°: 02

48

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Cuadruple	1
2	1.2	Eje de mando	1
3	1.3	Anillos sincronizadores	1
4	1.4	Eje ranurado	1
5	1.5	Engranaje de 1 a 5ta	1
6	1.6	Engranaje marcha atrás	1
7	1.7	Rulemanes	1
8	1.8	Cambio de aceite de caja p/ litro	16
9	1.9	Corona piñón	1
10	1.10	Rulemanes	1
11	1.11	Cruceta cardan	1
12	1.12	Centralizador completo	1
13	1.13	Engranaje satelite y planetario	1
14	1.14	Perno diferencial con seguro	1
15	1.15	Eje palier	1
16	1.16	Ruleman palier	1
17	1.17	Cambio de aceite diferencial p/Litro	12
18	1.18	Reten palier	1
19	1.19	Mano de obra	15
20	2.1	Brazo pitman	1
21	2.2	Bomba de direcci?n hidr?ulica	1
22	2.13	Reparaci?n de sinf?n de Direcci?n	1
23	2.15	Mano de obra	5
24	4.1	Cambiar disco de embrague	1
25	4.2	Cojinete de empuje	1
26	4.3	Plato de presion	1
27	4.4	Ruleman piloto	1
28	4.5	Bomba central de embrague	1
29	4.7	Conjunto de placa de embrague monodisco	1
30	4.8	Reten de bancada	1
31	4.9	Bomba auxiliar de embrague	1
32	4.11	Mano de obra por reparacion General de Embrague	15
33	5.1	Fibras de freno - ambos	1
34	5.3	Bomba central de freno	1
35	5.4	Cambio de fluido de freno p/ Litro	4
36	5.6	Cilindro de freno trasero	2
37	5.8	Caño flexible	4
38	5.9	Filtro de caño de freno de aire	1

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Andrés Amarilla Encina
Sub Oficial Inspector P.S.
Fiscalizador Proc. 2.1.1

AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asuncion
Suc 1 Av Cacique Lambare 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 591 784

39	5.10	Reparacion completa de freno de aire	1
40	5.11	Valvula comando de freno de mano	1
41	5.12	Mano de obra	8
42	6.5	Llave contacto	1
43	6.6	Bocina	1
44	6.8	Control de bateria	1
45	6.9	Colocar relay luz alta	2
46	6.10	Recargar bateria	1
47	6.12	Cambio de motor de arranque	1
48	6.27	Mano de obra	5

49

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores Nº c Kubitsnek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambare 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel 551 784

Andrés Amarilla Encina
Sub Oficial Inspector P.S.
Fiscalizador Prog. 2.1.1

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Fecha: 09/06/2022

Contrato Nº: 26/2022

54

Orden de Verificación Nº:

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Dpto. de Seguridad Centro Ed

Modelo: ETIOS

Marca: Toyota

Color: Blanco

Móvil Nº: ISLA 152

Kilometraje: 52.267

Chapa Nº: ***

Chassis: 9BRB29BTX02201724

Plazo de Entrega: 3 Días

Derivado del Presupuesto Nº: 06

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Juego de pastillas delant.	1
2	1.2	Discos de freno delant.	2
3	1.3	Juego de rep. De mordasa	2
4	1.4	Cilindros de freno tras.	2
5	1.5	Zapatas de freno tras.	2
6	1.7	Caños de freno de mano	2
7	1.9	Cambio de fluido de freno p/ Litro	2
8	1.10	Caños flexibles de freno	2
9	1.18	Mano de obra	2
10	2.1	Amortiguadores	2
11	2.2	Rotulas inferiores	2
12	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
13	2.6	Parrilla de suspension inferior	2
14	2.12	Mano de obra	7
15	4.1	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	1
16	4.11	Mano de obra	5
17	6.2	Precap	2
18	6.4	Muñequin	2
19	6.5	Esparragos de rueda	1
20	6.7	Alineacion	1
21	6.8	Mano de obra	5
22	7.2	Bomba de agua	1
23	7.6	Mangueras de radiador	1
24	7.8	Condensador de A.Ac	1
25	7.9	Evaporador de A.Ac	1
26	7.12	Gas Refrigerante 134 A	1
27	7.13	Agua refrigerante c/ aditivo	5
28	7.14	Compresor de A.Ac	1
29	7.18	Mano de obra	8
30	8.16	Guia de asiento de acompañante	1
31	8.17	Limpieza integral de tapizado	1
32	8.18	Mano de obra	8
33	9.15	Cambio de aceite de caja p/ Litro	10
34	9.16	Mano de obra	1

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILARA Comisario Principal Nº 3 Tesorero Habilitado Pagador

Andres Amarilla Encina
Sub Oficial Inspector P.S.
Fiscalizador Prog. 2.1.1

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitsiek
Tel y Fax 204 582 Asuncion
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 7[illegible]

59

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Fecha: 08/06/2022

Contrato Nº: 26/2022

Orden de Verificación Nº: 9

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Comisaría 12 Asunción

Marca: Toyota

Móvil Nº: 121

Chapa Nº: ***

Plazo de Entrega:

Modelo: ETIOS

Color: Blanco

Kilometraje: No visualizado - traido en gru:

Chassis: 9BRB29BT502201534

Derivado del Presupuesto Nº: 03

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Juego de pastillas delant.	1
2	1.2	Discos de freno delant.	2
3	1.3	Juego de rep. De mordasa	2
4	1.4	Cilindros de freno tras.	2
5	1.5	Zapatas de freno tras.	2
6	1.7	Caños de freno de mano	2
7	1.9	Cambio de fluido de freno p/ Litro	2
8	1.10	Caños flexibles de freno	2
9	1.11	Resortes de zapatas	4
10	1.12	Seguros de zapata	4
11	1.16	Cementado de zapatas	4
12	1.18	Mano de obra	4
13	2.1	Amortiguadores	2
14	2.2	Rotulas inferiores	2
15	2.3	Punta eje izq.	1
16	2.4	Punta eje der.	1
17	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
18	2.6	Parrilla de suspension inferior	2
19	2.8	Masa de rueda izq	2
20	2.9	Masa de rueda der	2
21	2.10	Homocinetica izquierda	1
22	2.11	Homocinetica derecha	1
23	2.12	Mano de obra	5
24	4.1	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	1
25	4.3	Rotor de alternador	1
26	4.4	Estator de alternador	1
27	4.5	Correa de alternador	1
28	4.11	Mano de obra	2
29	6.2	Precap	2
30	6.4	Muñequin	2
31	6.5	Esparragos de rueda	1
32	6.7	Alineacion	1
33	6.8	Mano de obra	4
34	7.13	Agua refrigerante c/ aditivo	1
35	7.18	Mano de obra	3
36	8.5	Tapiz de pta. Del Izq.	1
37	8.16	Guia de asiento de acompañante	1
38	8.17	Limpieza integral de tapizado	1
39	8.18	Mano de obra	1

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Andrés Amarilla Encina
Sub Oficial Inspector P.S.
Fiscalizador Prog. 2.1.1

DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

04

Fecha: 15/07/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°: **6**

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Actividad 4

Marca: Volkswagen

Móvil N°: 80

Chapa N°: AACB 055

Plazo de Entrega:

Modelo: Delivery

Color: Blanco

Kilometraje: 201.196

Chassis: 9BM384088XB213632

Derivado del Presupuesto N°: 17

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Cuadruple	1
2	1.2	Eje de mando	1
3	1.3	Anillos sincronizadores	1
4	1.4	Eje ranurado	1
5	1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	1
6	1.6	Engranaje marcha atr?s	1
7	1.7	Rulemanes	1
8	1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	8
9	1.9	Corona pi?on	1
10	1.17	Cambio de aceite diferencial p/Litro	8
11	1.19	Mano de obra	10
12	2.1	Brazo pitman	1
13	2.2	Bomba de direcci?n hidr?ulica	1
14	2.3	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/Litro	12
15	2.4	Caño de alta presión de dirección hidráulica	1
16	2.6	Barra Larga de Direccion	1
17	2.7	Barra Corta de direccion	1
18	2.9	Ruleman carcaza	1
19	2.13	Reparaci?n de sinf?n de Direcci?n	1
20	2.14	Cambio de aceite de dirección hidráulica	10
21	2.15	Mano de obra	15
22	3.1	Amortiguador trasero c/u	2
23	3.2	Amortiguador delantero c/u	2
24	3.7	Juego de elasticos - delantero	1
25	3.8	Juego de elasticos - trasero	1
26	3.12	Mano de obra	10
27	7.6	Cambio de aceite de motor p/Litro	30
28	7.11	Mano de obra	8

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR A. AGUILERA
Contador Principal MOP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

Andrés Amarilla Encina
Sub Oficial Inspector P.S.
Fiscalizador Prog. 2.1.1

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

69

Fecha: 23/06/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°: **13**

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Comisaría 3 Asunción

Marca: Toyota

Móvil N°: 31

Chapa N°: ***

Plazo de Entrega: 3 Días

Modelo: ETIOS

Color: Blanco

Kilometraje: 105.841

Chassis: 9BRB29BT102189446

Derivado del Presupuesto N°: 09

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Juego de pastillas delant.	1
2	1.2	Discos de freno delant.	2
3	1.3	Juego de rep. De mordasa	2
4	1.4	Cilindros de freno tras.	2
5	1.9	Cambio de fluido de freno p/ Litro	2
6	1.10	Caños flexibles de freno	2
7	1.16	Cementado de zapatas	4
8	1.18	Mano de obra	2
9	2.1	Amortiguadores	4
10	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
11	2.6	Parrilla de suspension inferior	2
12	2.10	Homocinetica izquierda	1
13	2.11	Homocinetica derecha	1
14	2.12	Mano de obra	2
15	3.1	Bendix de arranque	1
16	3.2	Rotor de arranque	1
17	3.5	Motor de arranque completo	1
18	3.9	Mano de Obra	6
19	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	1
20	4.10	Alternador Completo	1
21	4.11	Mano de Obra	10
22	6.1	Cremallera de direcci?n	1
23	6.2	Precap	2
24	6.7	Alineacion	1
25	6.8	Mano de obra	5
26	9.15	Cambio de aceite de caja p/ Litro	3
27	9.16	Mano de obra	1

POLICIA NACIONAL ARAGUPY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILERA Comisario Principal MCP Tesorero Habilitado Pagador

Andrés Amarilla Encina
Sub Oficial Inspector P.S.
Fiscalizador Prog. 2.1.1

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitsnek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

74

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Fecha: 02/08/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°: **21**

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Dirección de Policía Concepci

Modelo: UNIVERSE SPACE LUXAR

Marca: HYUNDAI

Color: Blanco

Móvil N°:

Kilometraje:

Chapa N°: EAF 217

Chassis: KMJKJ18BPAC904746

Plazo de Entrega: 10 Días

Derivado del Presupuesto N°: 24

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Cilindros de freno trasero	1
2	1.2	Zapatas de frenos traseros	1
3	1.5	Caños flexibles de freno	1
4	1.6	Resortes de zapatas	2
5	1.7	Seguros de zapata	2
6	1.8	Cambio de fuido de freno p/Litro	8
7	1.9	Cementado de zapatas	1
8	1.10	Rectificación de 2 tambores de freno trasero	1
9	1.11	Mano de obra	15
10	4.5	Correa de alternador	1
11	4.11	Mano de obra	4
12	5.1	Foco de alta y baja	2
13	5.2	Focos de filamentos	6
14	5.3	Focos de 1 filamento	6
15	5.4	Focos de busca huellas	2
16	5.16	Mano de obra	8
17	6.25	Cambio de aceite motor p/ Litro	30
18	6.26	Filtro de aceite	2
19	6.27	Filtro de aire	2
20	6.28	Filtro de combustible	2
21	6.30	Soporte de caja	1
22	6.31	Soportes de motor	1
23	6.32	Trabajos de terceros (Rectificaciones)	1
24	6.34	Mano de obra	15
25	7.1	Guardapolvo	4
26	7.7	Mano de obra	3
27	8.13	Filtro recibidor de A. Ac.	1
28	8.15	Agua refrigerante c/ aditivo	12
29	8.21	Mano de obra	2
30	11.1	Plato de presión	1
31	11.2	Disco de embrague	1
32	11.3	Cojinete de empuje	1
33	11.4	Horquilla	1
34	11.5	Guardapolvo de horquilla	1
35	11.6	Ruleman piloto	1
36	11.8	Tornillos de volante	12
37	11.9	Mano de obra	15

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

LIC. HECTOR V. ACUÑA R.A. Comisario Principal MCP. Tesorero Pagador

MARIO BALBUENA Sub Oficial Fiscalizador

Auto Repuestos DIOVER S.A. Central: José A. Flores N° c Kubitsnek Tel. y Fax 204 582 Asunción Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/ Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

79

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Fecha: 16/08/2022

Contrato Nº: 26/2022

Orden de Verificación Nº: **22**

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Comisaria Sexta Metropolitan

Modelo: ETIOS

Marca: Toyota

Color: Blanco

Móvil Nº: ***

Kilometraje: 88.271

Chapa Nº: ***

Chassis: 9BRB29BT702189418

Plazo de Entrega: 7 Días

Derivado del Presupuesto Nº: 27

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Juego de pastillas delant.	1
2	1.2	Discos de freno delant.	2
3	1.3	Juego de rep. De mordasa	2
4	1.4	Cilindros de freno tras.	2
5	1.5	Zapatas de freno tras.	2
6	1.7	Caños de freno de mano	1
7	1.9	Cambio de fluido de freno p/ Litro	2
8	1.10	Caños flexibles de freno	1
9	1.12	Seguros de zapata	2
10	1.18	Mano de obra	2
11	2.1	Amortiguadores	4
12	2.2	Rotulas inferiores	2
13	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
14	2.6	Parrilla de suspension inferior	2
15	2.12	Mano de obra	6
16	3.5	Motor de arranque completo	1
17	3.8	Trabajos de terceros	10
18	3.9	Mano de Obra	10
19	5.13	bulbo de punto muerto	1
20	5.16	Mano de Obra	2
21	6.1	Cremallera de direcci?n	1
22	6.2	Precap	2
23	6.4	Muñequin	2
24	6.5	Esparragos de rueda	1
25	6.7	Alineacion	1
26	6.8	Mano de obra	5
27	7.13	Agua refrigerante c/ aditivo	5
28	7.18	Mano de obra	1
29	9.15	Cambio de aceite de caja p/ Litro	8
30	9.16	Mano de obra	1

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

LIC. [illegible] Contador Principal [illegible] Tesorero Habilitado Pagador

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitsnek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784