Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 59
Vehículo: Mitsubishi Tritón Chapa: EAJ 556
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 018/2019
Fecha de Entrada al taller: 12/11/2019
Fecha de Salida del taller: 14/11/2019
Hora/s o día/s en el taller: 2

Servicio de Mantenimiento:

Cambio de filtro de aceite
Cambio de aceite motor
Cambio de filtro de combustible
Cambio de filtro de aire
Cambio de aceite caja
Cambio de aceite diferencial delantero
Cambio de aceite caja reductora
Cambio aceite diferencial trasero

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

Nelson González Pérez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

V° B°
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.

Técnico/a Mecánico/a MDS