MEMORANDUM Nº 335/2020

A: ***C.P. Liz Marizza Parra Ferreira.***
Directora de Administración y Finanzas.

De: ***Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.***
Director de Obras Públicas Municipales

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ref.: FONACIDE - CERTIFICACIÓN Nº 1 del Contrato Nº 18/2020

Fecha: 27/10/2020

Es grato dirigirme a Ud. Con el objeto remitir **CERTIFICADO Nº 1** de la empresa **LBB CONSTRUCCIONES** referente al **"CONTRATO DE OBRA Nº 18/2020 "*REPARACION VARIAS EN BLOQUE DE 6 AULAS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. Nª 1030 MARIA E. ARCE DE C. Y REPARACIÒN DE INSTALACIÒN ELECTRICA EN BLOQUE DE 6 AULAS EXISTENTES PARA EL COL. NAC. ISLA BOGADO Y REPARACIÒN DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS DE 2 AULAS PARA EL COL. NAC. DEL MAESTRO".-***

Adjuntamos:

- **Informe de Obras Públicas Municipales.**
- **Planilla de cómputo métrico y presupuesto.**
- **Planilla de certificación de la Municipalidad.**
- **Especificaciones técnicas.**
- **Planos.**
- **Informe del Fiscalizador.**
- **Copia de contrato**
- **Orden de inicio.**
- **Pedido de Certificación realizado por el contratista.**
- **Aprobación del MEC**
- **Microplanificación**

Sin otro particular me despido atentamente.

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

INFORME D.O. P.M. Nº 205/2020

Corresponde a la solicitud presentada por la empresa **LBB CONSTRUCCIONES**; referente a pedido de **CERTIFICACIÓN Nº 1** del **"CONTRATO DE OBRA Nº 18/2020 "*REPARACION VARIAS EN BLOQUE DE 6 AULAS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. Nª 1030 MARIA E. ARCE DE C. Y REPARACIÒN DE INSTALACIÒN ELECTRICA EN BLOQUE DE 6 AULAS EXISTENTES PARA EL COL. NAC. ISLA BOGADO Y REPARACIÒN DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS DE 2 AULAS PARA EL COL. NAC. DEL MAESTRO".-.----------**

A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El recurrente adjudicatario de la mencionada obra según **CONTRATO Nº 18/2020** solicita la **CERTIFICACIÓN Nº 1** por avance en la ejecución de los rubros del contrato, teniendo en cuenta los requerimientos para el pago, establecidos en el pliego de bases y condiciones del contrato.

Por esto mismo, se informa que corresponde realizar el pago en conformidad al avance registrado en la planilla de certificación adjunta.

Las obras fueron fiscalizadas por la Dirección de Obras Públicas de Municipalidad de Luque.

Se adjuntan la planilla de certificación de obra realizada por esta dirección, las tomas fotográficas y el informe del fiscalizador designado.-

Es mi Informe.-

Luque, 27 de octubre del 2020.-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

.....

Arq. Ángel Tito Miranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales

Arq. Ángel Tito Miranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales

Propietario: Esc. Bas. N° 1030 Ma. Eugenia Arce de Centurion.
Obra: Reparación de techo de bloques de 6 aulas.
Ubicación: Isla Bogado

PROPIETARIO: Colegio Nacional Isla Bogado
OBRA: Reparación de instalacion electrica de 6 aulas
UBICACIÓN: Isla Bogado

PROPIETARIO: Col. Nac. Del Maestro.
OBRA: Reparación de techo de tejas ceramicas de 2 aulas
UBICACIÓN: Cañada Garay

CONTRATO Nº: 18/2020.
CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES
FECHA: 27/10/2020

CERTIFICADO Nº 1 - CONTRATO DE OBRA Nº 18/2020

	RUBRO					MEDICIÓN			MONTO		
		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Esc. Bas. N° 1030 Ma. Eugenia Arce de Centurion.										
1	**Preparación de la Obra**										
1.1	a- Vallado perimetral	m2	6,00	91.428	548.568	-	6,00	6,00	-	548.568	548.568
1.2	b- Cartel de obra estándar municipal	m2	2,40	358.488	860.371	-	-	-	-	-	-
1.3	c-Remoción de artefactos electricos	un	50,00	4.140	207.000	-	-	-	-	-	-
2	**Reparación de techo de tejas Cerámicas**										
2.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas sin reutilizacion	m2	403,00	22.100	8.906.300	-	335,34	335,34	-	7.411.014	7.411.014
2.2	b-Reposición de tejas nuevas (sólo material)	m2	403,00	48.559	19.569.277	-	309,35	309,35	-	15.021.727	15.021.727
2.3	c-Reposición del 20% tejuelones nuevos (sólo material)	m2	120,90	30.260	3.658.434	-	96,72	96,72	-	2.926.747	2.926.747
2.4	d-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelón sobre estructura existente (incluye sólo mano de obra)	m2	403,00	67.608	27.246.024	-	309,35	309,35	-	20.914.535	20.914.535
3	**Artefactos eléctricos**										
3.1	Reposicion de artefactos de iluminacion 2x40 existentes (incluye soportes rigidos)	un	29,00	170.000	4.930.000	-	-	-	-	-	-
3.2	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	un	21,00	98.325	2.064.825	-	-	-	-	-	-
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS										
4	**Saneamiento de registro electrico existente.**	gl	1,00	225.000	225.000	-	-	-	-	-	-
5	**Desague pluvial de patio, incluye materiales, MDO y registros cada 5 m.**	ml	24,00	180.000	4.320.000	-	-	-	-	-	-
6	**Limpieza Final de la obra 0,8%**	gl	1,00	574.216	574.216	-	-	-	-	-	-
	Colegio Nacional Isla Bogado										
1	**Preparación de la Obra**					-	-	-	-	-	-
1.1	a- Vallado perimetral	m2	10,00	91.428	914.280	-	10,00	10,00	-	914.280	914.280
1.2	b- Cartel de obra estándar municipal	m2	2,40	358.488	860.371	-	-	-	-	-	-
	AULAS PLANTA ALTA										
	AULA 1 (INFORMATICA)										
1	Remocion de artefactos electricos existentes	un	6,00	4.140	24.840	-	4,00	4,00	-	16.560	16.560
2	**Instalaciones Electricas**										
2.1	Tablero TS10 de 10 AG (Incluye instalacion)	un	1,00	225.559	225.559	-	1,00	1,00	-	225.559	225.559
2.2	Tablero TS10 de 10 AG (incluye instalacion)	un	1,00	225.559	225.559	-	-	-	-	-	-
2.3	Tablero comando de ventiladores (incluye instalacion)	un	1,00	157.766	157.766	-	-	-	-	-	-
2.4	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros,	un	3,00	45.779	137.337	-	-	-	-	-	-
2.5	Alimentacion de circuito de luces	un	4,00	87.415	349.660	-	-	-	-	-	-
2.6	Alimentacion de circuito de tomas	un	12,00	87.415	1.048.980	-	12,00	12,00	-	1.048.980	1.048.980
2.7	Alimentacion de circuito de ventiladores	un	4,00	87.415	349.660	-	-	-	-	-	-
2.8	Alimentacion de circuito de AA	un	2,00	187.913	375.826	-	1,00	1,00	-	187.913	187.913
2.9	Alimentacion de 2x6mm NYY a tablero	ml	20,00	87.807	1.756.140	-	10,00	10,00	-	878.070	878.070
3	**Artefactos electricos**										
3.1	Artefactos fluorescentes 2x40 con soportes rigidos	un	6,00	160.968	965.808	-	-	-	-	-	-
3.2	Artefactos fluorescentes 1x40	un	1,00	122.078	122.078	-	-	-	-	-	-
3.3	Ventiladores de techo de 56" (nuevo)	un	1,00	490.746	490.746	-	-	-	-	-	-
3.4	Ventiladores de techo de 56" (reposicion de existente, incluye mantenimiento)	un	3,00	98.325	294.975	-	-	-	-	-	-
	AULA 2										
4	Remocion de artefactos electricos existentes	un	5,00	4.140	20.700	-	4,00	4,00	-	16.560	16.560

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Liz Aguilera
Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

5	**Instalaciones Electricas**										
5,1	Tablero TS10 de 10 AG (incluye instalacion)	un	1,00	225.559	225.559	-	1,00	1,00	-	225.559	225.559
5,2	Tablero comando de ventiladores (incluye instalacion)	un	1,00	157.766	157.766	-	-	-	-	-	-
5,3	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros,	un	2,00	45.779	91.558	-	-	-	-	-	-
5,4	Alimentacion de circuito de luces	un	4,00	87.415	349.660	-	4,00	4,00	-	349.660	349.660
5,5	Alimentacion de circuito de tomas	un	2,00	87.415	174.830	-	2,00	2,00	-	174.830	174.830
5,6	Alimentacion de circuito de ventiladores	un	4,00	87.415	349.660	-	-	-	-	-	-
5,7	Alimentacion de circuito de AA	un	2,00	187.913	375.826	-	1,00	1,00	-	187.913	187.913
5,8	Alimentacion de 2x6mm NYY a tablero	ml	14,55	87.807	1.277.592	-	14,55	14,55	-	1.277.592	1.277.592
6	**Artefactos electricos**										
6,1	Artefactos fluorescentes 2x40 con soportes rigidos	un	6,00	160.968	965.808	-	-	-	-	-	-
6,2	Artefactos fluorescentes 1x40	un	1,00	122.078	122.078	-	-	-	-	-	-
6,3	Ventiladores de techo de 56" (nuevo)	un	2,00	490.746	981.492	-	-	-	-	-	-
6,4	Ventiladores de techo de 56" (reposicion de existente, incluye mantenimiento)	un	2,00	109.000	218.000	-	-	-	-	-	-
	AULAS PLANTA BAJA										
	AULA 3										
7	Remocion de artefactos electricos existentes	un	7,00	4.140	28.980	-	6,00	6,00	-	24.840	24.840
8	**Instalaciones Electricas**										
8,1	Tablero TS10 de 10 AG (incluye instalacion)	un	1,00	225.559	225.559	-	1,00	1,00	-	225.559	225.559
8,2	Tablero comando de ventiladores (incluye instalacion)	un	1,00	157.766	157.766	-	-	-	-	-	-
8,3	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros,	un	2,00	45.779	91.558	-	-	-	-	-	-
8,4	Alimentacion de circuito de luces	un	6,00	87.415	524.490	-	6,00	6,00	-	524.490	524.490
8,5	Alimentacion de circuito de tomas	un	2,00	87.415	174.830	-	2,00	2,00	-	174.830	174.830
8,6	Alimentacion de circuito de ventiladores	un	4,00	87.415	349.660	-	4,00	4,00	-	349.660	349.660
8,7	Alimentacion de circuito de AA	un	2,00	187.913	375.826	-	2,00	2,00	-	375.826	375.826
8,8	Alimentacion de 2x6mm NYY a tablero	ml	20,00	87.807	1.756.140	-	20,00	20,00	-	1.756.140	1.756.140
9	**Artefactos electricos**										
9,1	Foco de bajo consumo 85 w	un	7,00	81.766	572.362	-	-	-	-	-	-
9,2	Ventiladores de techo de 56" (reposicion de existente, incluye mantenimiento)	un	4,00	98.325	393.300	-	-	-	-	-	-
	AULA 4										
10	Remocion de artefactos electricos existentes	un	7,00	4.140	28.980	-	6,00	6,00	-	24.840	24.840
11	**Instalaciones Electricas**										
11,1	Tablero TS10 de 10 AG (incluye instalacion)	un	1,00	225.559	225.559	-	1,00	1,00	-	225.559	225.559
11,2	Tablero comando de ventiladores (incluye instalacion)	un	1,00	157.766	157.766	-	-	-	-	-	-
11,3	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros,	un	2,00	45.779	91.558	-	-	-	-	-	-
11,4	Alimentacion de circuito de luces	un	6,00	87.415	524.490	-	6,00	6,00	-	524.490	524.490
11,5	Alimentacion de circuito de tomas	un	2,00	87.415	174.830	-	2,00	2,00	-	174.830	174.830
11,6	Alimentacion de circuito de ventiladores	un	4,00	87.415	349.660	-	4,00	4,00	-	349.660	349.660
11,7	Alimentacion de circuito de AA	un	2,00	187.913	375.826	-	2,00	2,00	-	375.826	375.826
11,8	Alimentacion de 2x6mm NYY a tablero	ml	15,00	87.807	1.317.105	-	15,00	15,00	-	1.317.105	1.317.105
12	**Artefactos electricos**										
12,1	Foco de bajo consumo 85 w	un	7,00	81.766	572.362	-	-	-	-	-	-
12,2	Ventiladores de techo de 56" (reposicion de existente, incluye mantenimiento)	un	4,00	98.325	393.300	-	-	-	-	-	-
	AULA 5										
13	Remocion de artefactos electricos existentes	un	7,00	4.140	28.980	-	6,00	6,00	-	24.840	24.840
14	**Instalaciones Electricas**										
14,1	Tablero TS10 de 10 AG (incluye instalacion)	un	1,00	225.559	225.559	-	1,00	1,00	-	225.559	225.559
14,2	Tablero comando de ventiladores (incluye instalacion)	un	1,00	157.766	157.766	-	-	-	-	-	-
14,3	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros,	un	2,00	45.779	91.558	-	-	-	-	-	-
14,4	Alimentacion de circuito de luces	un	6,00	87.415	524.490	-	6,00	6,00	-	524.490	524.490
14,5	Alimentacion de circuito de tomas	un	2,00	87.415	174.830	-	2,00	2,00	-	174.830	174.830
14,6	Alimentacion de circuito de ventiladores	un	4,00	87.415	349.660	-	4,00	4,00	-	349.660	349.660
14,7	Alimentacion de circuito de AA	un	2,00	200.000	400.000	-	2,00	2,00	-	400.000	400.000
14,8	Alimentacion de 2x6mm NYY a tablero	ml	15,00	87.807	1.317.105	-	15,00	15,00	-	1.317.105	1.317.105
15	**Artefactos electricos**										
15,1	Foco de bajo consumo 85 w	un	7,00	81.766	572.362	-	-	-	-	-	-
15,2	Ventiladores de techo de 56" (reposicion de existente, incluye mantenimiento)	un	4,00	98.325	393.300	-	-	-	-	-	-
	Reparaciones complementarias					-	-	-	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Liz Aguilera
Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

16	**Reparacion de piso en aula 5**					-	-	-	-	-	-
16,1	Remocion de piso existente con reutilizacion para contrapiso	m2	62,00	13.714	850.268	-	62,00	62,00	-	850.268	850.268
16,2	Contrapiso (MDO)	m2	62,00	18.630	1.155.060	-	62,00	62,00	-	1.155.060	1.155.060
16,3	Carpeta de regularizacion para piso ceramico	m2	62,00	29.923	1.855.226	-	62,00	62,00	-	1.855.226	1.855.226
16,4	Piso ceramico (PEI5 o PI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	62,00	96.506	5.983.372	-	-	-	-	-	-
17	**Ventanas metalicas en aulas planta alta y baja**					-	-	-	-	-	-
17,1	Remocion de aberturas de madera existentes	un	13,00	19.751	256.763	-	-	-	-	-	-
17,2	Reposicion de ventanas Tipo Balancines (1,50x1,00m) (incluye material y colocacion)	un	13,00	402.679	5.234.827	-	-	-	-	-	-
17,3	Vidrios dobles	m2	18,00	146.094	2.629.692	-	-	-	-	-	-
18	**Limpieza final de la obra 0,8%**	gl	1,00	390.000	390.000	-	-	-	-	-	-
	Col. Nac. Del Maestro.					-	-	-	-	-	-
1	**Preparación de la Obra**					-	-	-	-	-	-
1.1	a- Vallado perimetral	m2	10,00	91.428	914.280	-	10,00	10,00	-	914.280	914.280
1.2	b- Cartel de obra estándar municipal	m2	2,40	390.000	936.000	-	-	-	-	-	-
2	**Desmonte de artefactos eléctricos existentes.**	un	17,00	4.140	70.380	-	14,00	14,00	-	57.960	57.960
3	**Reparación de techo de tejas Cerámicas**										
3.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 50% de tejas y 85% de tejuelones	m2	166,50	27.772	4.624.038	-	166,50	166,50	-	4.624.038	4.624.038
3.2	b-Reposición del 50% tejas nuevas (sólo material)	m2	83,25	48.559	4.042.537	-	83,25	83,25	-	4.042.537	4.042.537
3.3	c-Reposición del 15% tejuelones nuevos (sólo material)	m2	24,97	30.260	755.592	-	24,97	24,97	-	755.592	755.592
3.4	d-Reposición de tirantes de madera 2x5"	un	4,00	163.530	654.120	-	4,00	4,00	-	654.120	654.120
3.5	e-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelón sobre estructura existente (incluye sólo mano de obra)	m2	166,50	67.608	11.256.732	-	166,50	166,50	-	11.256.732	11.256.732
3.6	f-Remoción y reposición de listones de boca (incluye material y mano de obra)	ml	30,50	7.763	236.772	-	30,50	30,50	-	236.772	236.772
4	**Revoque**										
4.1	Revoques varios (aula 2 y asientos de tirantes)	m2	14,20	28.712	407.710	-	-	-	-	-	-
5	**Pintura**					-	-	-	-	-	-
5.1	a-Preparación de la superficie de paredes revocadas para pintura (interior aulas y fachada galeria)	m2	27,70	12.420	344.034	-	16,95	16,95	-	210.519	210.519
5.2	b- Pintura de regularizacion en paredes interiores de aulas y fachada galeria revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra	m2	84,74	19.928	1.688.699	-	16,95	16,95	-	337.780	337.780
5.3	c- Pintura de tirantes y vigas de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) del bloque de 3do ciclo - incluye preparación de la superficie a pintar	m2	101,00	31.422	3.173.622	-	20,20	20,20	-	634.724	634.724
6	**Colocacion de artefactos eléctricos**										
6.1	Reposicion de artefactos de iluminacion de bajo consumo focos 85 w	un	4,00	85.000	340.000	-	-	-	-	-	-
6.1	Reposicion de artefactos de iluminacion 2x40 existentes (incluye mantenimiento y soportes rigidos)	un	8,00	65.000	520.000	-	4,00	4,00	-	260.000	260.000
6.2	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	un	5,00	98.325	491.625	-	-	-	-	-	-
6.3	Reposicion de ventiladores nuevos (incluye mano de obra)	un	2,00	500.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
7	**Limpieza Final de la obra**	gl	1,00	371.249	371.249	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL				150.000.244		TOTAL A COBRAR		-	89.611.813	89.611.813
							AVANCE		0%	60%	60%

SON GUARANIES: Ochenta y nueve millones seiscientos once mil ochoscientos trece guaranies.-

Liz Aguilera

Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Angel Ma. Arévalo Charrut
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

Obra: Reparación varias en bloque de 6 aulas existentes
Institución Educativa: Esc. Bas. Nª1030 María E. Arce de Centurión
Contratista: LBB Construcciones
Contrato Nº: 18/2020
Fecha de la verificación de obra: 23/10/2020

Se realiza el presente informe de acuerdo a la verificación del avance de la obra en ejecución, por pedido de la empresa contratista para su primera certificación conforme al avance registrado en la planilla de certificación adjunta.

Por lo que se pudo constatar, que la obra se encuentra en ejecución sin inconvenientes, con un avance del 64% en el rubro de reparación de techo de tejas cerámicas en bloque de aulas. Se adjunta fotografías del proceso y del estado actual del avance de la obra. Por ende, los rubros mayores de trabajos preliminares, así como los correspondientes a techo en general ya se encuentran en etapa intermedia.

Se adjunta fotografías del avance de la obra.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Liz Aguilera
Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras –Fonacide
Municipalidad de Luque

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES – INICIO DE OBRA

ACTUAL

Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras –Fonacide
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Liz Aguilera
Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

Obra: Reparación de Techo de Tejas Cerámicas de 2 Aulas
Institución Educativa: Col. Nac. Del Maestro
Contratista: LBB Construcciones
Contrato Nº: 18/2020
Fecha de la verificación de obra: 23/10/2020

Se realiza el presente informe de acuerdo a la verificación del avance de la obra en ejecución, por pedido de la empresa contratista para su primera certificación conforme al avance registrado en la planilla de certificación adjunta.

Por lo que se pudo constatar, que la obra se encuentra en ejecución sin inconvenientes, ya en proceso de culminación del techo con un avance del 100% en el rubro de reparación de techo de tejas cerámicas en bloque de 2 aulas. Se adjunta fotografías del proceso y del estado actual del avance de la obra. Por ende, los rubros mayores de trabajos preliminares, así como los correspondientes a techo en general ya se encuentran completas.

Se adjunta fotografías del avance de la obra.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC Nº3752

Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras –Fonacide
Municipalidad de Luque

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES – INICIO DE OBRA

ACTUAL

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

Arq. Liz Aguilera
al de Obras –Fonacide
Municipalidad de Luque

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

Obra: Reparación de instalación eléctrica en bloque de 6 aulas existentes.
Institución Educativa: Col. Nac. Isla Bogado
Contratista: LBB Construcciones
Contrato Nº: 18/2020
Fecha de la verificación de obra: 23/10/2020

Se realiza el presente informe de acuerdo a la verificación del avance de la obra en ejecución, por pedido de la empresa contratista para su primera certificación conforme al avance registrado en la planilla de certificación adjunta.

Por lo que se pudo constatar, que la obra se encuentra en ejecución sin inconvenientes, ya en proceso intermedio con el 40% en el rubro de instalación eléctrica en bloques de aulas de dicha institución. Se adjunta fotografías del proceso y del estado actual del avance de la obra. Por ende, los rubros mayores de trabajos preliminares como remoción de piso existente, contrapiso, así como los correspondientes a instalación eléctrica - alimentaciones en general ya se encuentran completas.

Se adjunta fotografías del avance de la obra.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Liz Aguilera
Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC Nº3752

Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras –Fonacide
Municipalidad de Luque

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES – INICIO DE OBRA



ACTUAL

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras –Fonacide
Municipalidad de Luque

LBB CONSTRUCCIONES

De Leopoldo Benitez Bareiro **RUC : 945927 - 8**
Eucaliptal N° 9018 – 3 de Mayo Cel. (0981) 807-179
E-MAIL : saulbenitez404@gmail.com

Luque, 26 de Octubre de 2020

Abg. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal
Presente:

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de solicitar el pago de la certificación Nº 1 por avance del 50% de los trabajos realizados: **DEL CONTRATO Nº 18/2020 – REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE 6 AULAS EXISTENTES LA ESC. BAS. Nº130 – MARIA E. ARCE DE C. Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN BLOQUE DE 6 AULAS EXISTENTES PARA EL COL.NAC.ISLA BOGADOY REPARACION DE TECHOS DE TEJAS CERAMICAS DE 2 AULAS PARA EL COL.NAC.DEL MAESTRO, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

Se adjunta a la presente nota:

- Copia de contrato
- Copia de cedula de identidad

Esperando una acogida favorable a lo solicitado, me despido respetuosamente,

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
MESA DE ENTRADA
Exp. 8883/2020
Fecha: 26 OCT 2020 Hora: 11:26
Destino:
Firma:
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LOS SOLICITADO.

LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
C.I. 945927
LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8