GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: HYUNDAI H1
MOVIL: -
FECHA: 01/07/19
CHAPA: HDN 275
CHASIS: KMJWA37KBJ902995
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 6574

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
7	UNIDAD	3.1 - CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 - CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.3 - CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (4X2) (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.4 - CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 - CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 - CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	6.3 - CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA
2	UNIDAD	7.6 - CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.15 - RECTIFICACION DE DISCO

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....Robert Gutiérrez, Verificador de Combustible MADES

SECRETARIA DEL AMBIENTE · DIRECCION ADMINISTRATIVA · Departamento de Transportes y Talleres

Osvaldo Recalde, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com