Automotor

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS **Fecha:** 30/04/2025

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *310*

Vehículo: MPATFS85JKT000751 **Chapa:** HFU 202 **Kilometraje:** 100.093_

Modelo: D – MAX **Marca:** ISUZU **Color:** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Aceite reductora - Sistema de Caja o Transmisión
•	Aceite diferencial - Sistema de Caja o Transmisión
•	Mano de Obra - Sistema de Caja o Transmisión
•	Aceite de caja - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES CÒPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Maserati ISUZU GEELY AGRALE REPSOL

Automotor

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 30 de Abril de 2.025_

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 202

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	*DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO*
2	Aceite reductora - Sistema de Caja o Transmisión
5	Aceite diferencial - Sistema de Caja o Transmisión
3	Mano de Obra - Sistema de Caja o Transmisión
9	Aceite de caja - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019

Automotor S.A.
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Maserati ISUZU GEELY AGRALE REPSOL