Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 18 de Marzo del 2.024.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***AAJY 403,*** Chassis ***MPATFS85JMT000481,*** correspondiente a la Orden de Servicio **Nº 14 / 2024** de fecha ***18/03/2024,*** que se detalla a continuación:

• LTS. DE ACEITE 15W40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• FILTRO DE ACEITE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• FILTRO DE AIRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• MANO DE OBRA P/ HORA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• LTS DE ACEITE 75W90	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Feliciano Vázquez
Conductor
DA - DGAF - DNAVISA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0000057